


XXXVII 'G-91



Neuentdecte

Lackirkunst

Oder

Gründliche Anweisung

wie man nicht nur unterschiedliche bisher geheim gehaltene kostbare Lacke

insonderheit den sogenannten

Eisen= und raren weissen Lack

ohne grosse Mühe und Unkosten verfertigen

fondern auch

den bis jetzo unbekandten Gummi Copal leichtlich und bald auflösen könne

nebst einem

Anhange

dkonomischer curidser und nüßlicher

Runststücke

berausgegeben von einem

Curiosorum Experimentorum Amatore

Dreßden

ben Johann Micolaus Gerlach, und Sohne, 1766

ophediming. id statismichalum mit an 'n m the sale of the method parties A year product the constitution AND PARTY NAMED IN . The latest the second state of the latest than the Island Lead encrose contain ty the fire fair the automorphism to be the many facilities to the federal of worth and the season of the se



Nach Standesgebühr geehrter Leser!

ersten Anblicke des Titelblatts ohne Zweisel höchlich verwundern, und auf diese Mennung kommen, daß es ein lachenswürdig Beginnen sen, daß man so eine curieuse Kunst, die sonst so geheim gehalten, und unverantwortlich sehr theuer bezählet worden, anjeho so gemein mache, und so aufrichtig, ohne gesuchtes Interesse, der curieusen Welt communicire. Allein,

wenn man die Umstånde, die hierzu Anlaß gegeben, erweget, und den redlichen Endzweck, der hierunter intens diret wird, in genauere Betrachtung ziehet, so wird man befinden, daß er billig und lobenswürdig sen. Denn, wenn man nur, der übrigen vielen Mos tiven zu geschweigen, dieses Einzige bes trachtet, daß man bishero für das bes kandte Lackiren ein so grosses und fast unverantwortliches Lehrgeld geben mussen, da man es aufs långste inner: halb acht Tagen fertig begreiffen kann; und hingegen in diesem Tractatchen den kurzen Weg und die leichte Art, hin: ter die Verfértigung des Lacks zu ges langen, gewahr wird: wird man des Autoris aufrichtiges und auf den Nu-Ben

gen des curibsen Liebhabers abzielen: des Gemüthe und redliches Absehen loben und rühmen. Ob man nunaber auch schon vorhin weiß, daß man ben vielen Mißgunstigen wenig Dank ver: dienen, vielmehr das Kalb in die Augen schlagen wird, weil man es so deutlich und umständlich gezeiget, daß es fast ein Kind in bemeldter Zeit er: Iernen kann: so achtet man doch die: ses im geringsten nicht, sondern wird, in Ansehung, daß die ansehnliche Ans zahl derer curidsen Liebhaber dem geringen Haufen derer Mißgunstigen und Feinde weit werde überlegen senn, nur destomehr verstärket. Sintemal ohnes dem derselbe Mensch gebohren werden soll, der es jedem recht machen kann, und überdieß erfordert es die Pflicht und

und Schuldigkeit eines Christen, seis nem Nebenmenschen auf alle Weise und Wege, ohne einziges falsches Me: benabsehen, zu dienen. Man sebet als so der zuversichtlichen gewissen Hosfnung, man werde, wegen angeführ: ter Umstånde, dieses Tractatchen mit solcher Intention, in welcher man es aufzusetzen bewogen und angetrieben worden, auf und annehmen. Im übris gen recommendiret man sich in des hochgeehrten Herrn Liebhabers weitere Gewogenheit, und verbleibet, Dem=

selben jederzeit zu dienen, beflissen

der Autor.



Wie und auf was Art man allerhand

Bilder, Kupferstiche, Thees breter, und dergleichen, sauber lackiren soll.

Von Bildern zu lackiren.

an lässet sich das Bild, oder Kupfer: ftich, auf ein dunn gehobelt und mit Bimstein abgeriebenes Brett durch eis nen Buchbinder mit Kleister aufklei: stern, wenn solches wohl trocken, nimmt man eine Handvoll Pergamentabschnitte, die man ebenfalls am besten von dem Buchbinder haben kann, und I Kanne Wasser in einen neuen Topf, und kocht es ohngefehr 1 Stunde ben gutem Feuer, solches seiget man durch ein doppelt Tuch, und überstreichet mit diesem Wasser das Bild 3 bis 4mal, woben man merken muß, daß diese Materie allezeit warmlich, und das Bild, oder der aufgekleisterte Kupferstich, jedesmal, wenn es einmal überstrichen, recht wohl vorhero trocken worden. Und dieses ist der Grund, der 21 4

ber vor allen Dingen, wenn anders der zukünftige Lack soll rechten Bestand haben, muß in Obacht genommen werden.

Wenn solches geschehen, so thut man in eine Phiole und Distillirkolden & koth vom besten aus: gelesenen weissen Sandrac, und giesset darzu ein völlig Mössel Spiritus vini, welcher Pulver zündet; dann wird der Kolden hinter den Osen auf warmen Sand gesehet. Wenn man nun merket, daß gedachter Kolden warm wird, so thut man den Stöpsel vom Glase, hält, an dessen Statt, den Daumen sost darzauf, und schüttelt es so lange hin und her, dis der Kolden wieder ansängt, kalt zu werden. Hernach muß es wiederum zugestopset werden, aber benleibe nicht zu sest, damit es ein wenig kust habe. Auf solche Urt muß man etlichemal mit dem Herum: rütteln fortsahren, dis sich alles in dem Glase wohl aufgelöset hat.

Wenn dieses alles geschehen, so thue man 2 Loth auf dem Feuer zergangenen Gummi Elimi, und 2 Loth Venetischen Terpentin, ebenfalls zerstossen, dar; zu, und schüttele es nochmals wohl untereinander, lasse es zuleht noch ein Paar Stunden auf der Wär: me, das ist, wie vorgedacht worden, hinter dem Osen auf dem Sande, stehen, damit sich das Unsaubere zu Voden seize, alsdenn durch ein rein Tuch in ein ander rein Glas, worinnen keine Feuchtigkeit ist, gesseiget. Auf solche Weise kann er hernach zum Gesbrauche dienlich senn.

Mit diesem vorhergesetzen Lacke nun überstreischet man die mit dem erstgedachten Grunde bestrischenen Bilder und Kupferstiche alle halbe Stunden einmal, welches 7 bis 8mal geschehen muß. Dann lässet man sie 2 bis 3 Tage lang wohl austrocknen, so beginnen sie kleine Nischen zu bekommen, worauf sie mit dem nachgesetzen geschwemmten Trippel und Baumöle, vermittelst eines Läppchens, so lange geschlissen werden, bis die Nischen alle herausgekommen, nachmals mit einem reinen Mehle abgetrockt net und poliret. Diese Schleif: und Polirung nun kann man zu allen übrigen lackirten Sachen ges brauchen.

Wie der klein gestossene Trippel zum Lackiren geschwemmet wer: den muß.

allerkleinste stossen, und durch ein Haarsieb schlagen, solchen thut man in einen neuen Topf, und giesset denselben fast voll laulichtes Wasser, und rühret es mit einem Holze woht untereinander, daß nichts auf dem Boden liegen bleibet. Darauf wird das umgerührte trübe Wasser in einen andern neuen Topf gegossen, wodurch denn geschiehet, daß das Subtileste herübergehet, und das Grobe zurückbleiz bet, welches Klare man denn unbewegt etliche Stunz den stehen lässet, die sich alles zu Boden gesehet, und das Wasser wieder ganz klar darüber stehet, welt ches man hernach, ohne große Bewegung des Topse,

abgiessen, das auf dem Boden Zurückgebliebene wohl trocknen, und, wie ben dem Bilderlacke gemeldet wor: den, procediren kann. Das erst im Topfe zurückge: bliebene Schwere kann man auch trocknen, und klein stossen lassen, und ebenfalls, wie mit dem Vorigen, verfahren. Dieses ist die Polirung zu allem Lackiren.

Wie man allerhand Holzwerk lackiren soll.

Hierben ist dieses zu observiren, daß, was man vom weichen oder Tannenholze lackiren will, dasselbe erstlich allezeit mit dem vorbemeldten Bil derleime, oder Grunde, überstrichen werden muß, wel: ches auch ben dem festen Holze in Acht zu nehmen Nur ist ben dem weichen Holze vornehmlich zu merken, daß man sich durch einen Mahler etliche Loth Schiefer, oder Blenweiß, auf dem Farbesteine recht klein reiben lässet, welches mit blossem Wasser geschehen kann. Solches vermische man nachmals wieder mit mehrerwähntem Leime, oder Grunde. doch, daß es nicht zu dunn, sondern etwas dicklich bleibet, und überstreiche das Holzwerk 2 oder zmal damit, man komme aber damit benleibe nicht zu stark an die Hike, und dieses aus der Ursache, weil es zwar geschwind trocknet, doch aber nicht so beståndig ist, als wenn es gemächlich trocknet. Wenn es nun in etlichen Stunden wohl trocken und hart worden, so schachtelt oder reibet man es mit dem sogenannten Schachtelhalme, welcher etwas mit lau: lichtem Wasser seucht gemachet werden muß. denen

benen Dertern, wo es ungleich, muß es sauber und glatt gemacht, zuleßt aber wohl abgewischt werden, damit keine Feuchtigkeit mehr daran zu finden ist.

NB. Vorgedachten Schachtelhalm, welcher eit ne sonderliche Urt vom Rohre ist, kann man um geringen Preis ben denen Drechslern und Tischern bekommen.

Darauf lackire nun mit Farben, wie folget:

Bum Exempel, wenn man es roth haben will, thut man in ein sauber Schusselchen, oder Rapfchen, recht klein geriebenen Zinnober, giesset von dem vorbemeldten Lacke soviel, als man für gut befindet, dars zu, jedoch, daß es nicht zu dunne wird, damit bestreis che deine Arbeit 2 bis 3mal. Wenn es fest und trocken worden, so überstreiche solches wieder ein paarmal mit purem kacke, und, wenn es trocken, laffet man, nach Belieben, mit allerhand Wafferfar: ben, welche jedoch fark mit Gummi angemacht wer: den mussen, darauf mahlen. Ben dem Golde und Silber ist nichts weiteres zu observiren, als daß man die Figuren, welche man mit Golde haben will, auf einen Goldgrund legen, und dann mit Wasserfarben auszeichnen muß. Wenn nun das Gemahlte alles wohl trocken worden, so nehme man sich wohl in Acht, daß man mit dem vorge: dachten Lacke das Gemahlte behutsam überstreiche, damit nichts abgehe, und lässet es das erstemal wohl trocken werden. Alsdenn überstreiche die Arbeit noch 4 bis smal mit dem puren Lacke, und seke es etliche Tage in gelinde Warme, darzu kein Stanb fommit,

kommt, so bekommt es kleine Rikchen, worauf man, wie vorher gezeiget worden, mit der Polirung verzfahren muß; und auf diese Urt kann man es mit allen Farben machen.

NB. Je zärter die Farben gerieben worden, je schöner wird die Arbeit.

Num folgen die darzu benothigten Farben.

Roth, darzu nimmt man Kugellack, Florentiner Lack aber ist seiner und besser, item Zinnober.

Grun, darzu nimm distillirten Grunfpan.

Gelb, darzu nimm Gummi Gutte, und schattie re es mit Arfenicum.

Blau, darzu kannst du Bergblau nehmen, und mit Indigo schattiren.

Indigo mit Blenweiß vermischet, giebt auch Blau.

Schwarz, darzu nimm Ofen:, Lampen: oder Kühnruß.

Braun, darzu wird Umbra genommen.

Sleischfarbe, darzu kann man Zinnober und Bleyweiß nehmen.

Wie der rar gehaltene Eisenlack gemachet wird.

an nimmt einen thonernen verglaßirten Ties gel, wenn man keinen eisernen habhaft wers den kann, welcher sonst besser ist, und setzt selbigen auf ein nicht allzugrosses Rohlseuer, daß es heiß wird,

alsdenn nehme man ihn davon, und bestreiche ins wendig den Tiegel allerwegen fett, oder stark mit Calofonien, und thue hernach ein Viertelpfund wes mig klein gemachten guten Bern oder Agntein bin: ein, doch, daß selbiger in Tiegel platt eingestreuet werde, und seke den Tiegel auf das gelinde Kohl: feuer, und decke denselben mit etwas oben zu. Laß also den Tiegel so lange steben, bis der Bernstein vollig zergangen, und ganz schwarzbräunlicht aus: fiehet, dann bebe ben Tiegel vom Feuer ab, und gieß ein halb Viertelpfund vom besten Dahlerfirs nisse, und eben so viel Terpentinol, darein, und rubre es mit es mit einem Holze, doch nicht nahe ben dem Feuer stehend, wohl untereinander, und lasse es kalt Leklich drucket man erwähnte Materie durch ein Tuch in ein Glas; wenn es noch etwas zu dicklich scheinet, kann man, nach Belieben, etwas mehr Terpentinol zugieffen, und untereinander schwens ken, so ist der Gisenlack zum Gebrauche dienlich und fertig. Benm Gebrauche desselben ist nichts mehr zu beobachten, als daß man die Blecharbeit vorhero mit einer entzwen geschnittenen Zwiebel wohl abreis be, welches alle Fettigkeit vom Bleche wegnimmt, und der Lack destobesser balt. 3. E. wenn man eine Dose, oder andere Sachen, roth, oder mit ans dern Farben, lackiren will, muß allezeit die Farbe wohl flein gemacht, und mit dem Gisenlacke vermis schet werden. Mit diesen überstreiche man die vers langte Blecharbeit alle 2 Stunden einmal, welches 3 bis 4mal schon gnug ist. Solches lasse man ein Paar Tage an der Sonne wohl trocknen, und schis cfe

de es hernach in einen Backofen, welcher nicht mehr gar ju beiß ist, und laß es darinnen stehen, bis der Dien kalt wird. Dann nehme man es heraus, und schleife, ober volire es, wie vorhero gelernet worden. laß, nach Belieben, darauf, was du willst, mahlen. Woben dieses zu erinnern, daß die Farben, womit gemablet werden foll, zuvor mit dem Gifenlacke angemacht werden, so ist die Dose fertig. Einige übers ziehen auch in specie, wenn viel mit Golde auf die Dose gemablet und geleget worden, dieselbe noch 2mal mit dem puren Eisenlacke, und lassen es in der Sonne wohl trocknen, so wird das Gold viel ho: her, als vorhero. Wenn das Gold Dukaten: und nicht Metallgold ist, kann man es noch einmal in Ofen eine kleine Zeit sehen lassen, und darauf noch einmal poliren, so wird es destobesser und beståndis ger, und auf diese Urt geschiehet die ganze Procedur. Man kann auch mit diesem Cisenlacke Theebreter, und andere, lackiren, nur, daß man felbiges nicht in Dfen seken kann, sondern gedachte Urbeit destolan: gere Zeit in der Sonne wohl austrocknen lässet; man niuß es aber ja nicht stark mit dem Eisenlacke bestreichen.



BOOBBOOBBOOBBOOBBOOB

Einen schönen Lack mit Spiritu vini zu machen, womit man aber nur schwarze und braune Farben lackiren kann, massen alle bunte Farben darunter verderben, und eine ganz andere Color bekommen, da hingegen dieser kack nicht so theuer zu stehen kommet, als der weisse, doch eben so beständig ist.

Mastir, 1½ toth Sägenbein, welches auch ein Gummi. Darzu gieß anderthalb Nössel Spiritus vini rectificatissimi, und procedire mit dessen Verfertigung, wie mit dem erstgemeldeten weißsen Lacke, nur ist dieses noch daben zu bemerken, daß derselbe 2 bis 3 mal durchgeseiget werde. Wie man denselben brauchet, ist auch ben dem kurzgedachten weissen Lacke gemeldet worden.

Wie der Gummi Copal aufs gelöset wird.

an thue in eine thonerne verglaßirte Schüffel 4 koth zu Mehl gemachten Gummi Copal, darauf giesse man Spickol 4 koth, und 4 koth Spiritus vini restificatissimi, rühre es alsdann mit einem Papiere an, und im währenden Brennen wohl untereinander. Wenn es nun ein Paar Vaterunser lang gebrennet, so bläset man die Flamme aus, und giesset noch 4 koth Spiritus vini darzu.

Alle diese Materien thue in einen gläsernen Kolben, und verwahre selbigen oben sest, setze ihn auf und hinter den Osen auf gelinde Wärme 24 Stunden, und nachmals lasse denselben durch ein Tuch laufen, so ister, wie ein ander Lack, zum Gebrauche fertig.

Eine andere Beschreibung eines Venes tischen Lackstruiß, und wie das mit procediret wird.

Ju vielen Sachen gebrauchen kann, welchen man nur einen Glanz zu geben vermennet. Wird nun Holz, Leder, Stein, Kalk, und Eisen, mit solchem überstrichen, so bekommet ein jedes einen hohen Glanz, dergleichen man mit anderm Firnisse nicht zuwege bringen kann. Holz kann man am besten damit überstreichen, sonderlich hartes, so sich schön glatt machen läßt. Es können auch alle Farben, sowohl Dele, Leime, als Wasserfarben, darauf gemacht werden.

Zum andern, auf Holz, Breter, Schachteln, oder was nur hölzern ist, lackiren, wird auf folgens de Urt tractiret.

Jum dritten, das beste Holz ist das Ahorn. Wenn num dieses alles seine Richtigkeit hat, so nimm ein Schachtelkästchen, und überstreiche es ein paars mal mit Leimtranke, doch ist zu wissen, je heller und klarer der Leim ist, je schöner bleibet die Farbe, mass sen der braune Leimtrank schöne Farben verdunkelt.

Willt

Willt du keine Unkosten sparen, so mache folgenden Leimtrank: Thue Hausblase, oder weiß abgeschabt. Pergament, in einen irdenen Tiegel, gieß halb Waf: fer, und halb geringen Brandtewein, darüber, und laß es dren Tage stehen, und weichen. Bernach laß sol: chen ben gelindem Fener gnugsam zergehen, und feige ihn durch ein leinen Tuchelchen, daß das Garstige zu: ruckbleibe; dieses ist auch ben dem schlechten teim: tranke in Ucht zu nehmen. Wenn man nun die Schachtel recht haben will, so nehme man Berge zinnober, der auf einem Reibsteine mit Wasser gar zart gerieben worden, thue ihn in ein irden Gefäß, mische einen Leimtrank darein, damit überstreiche die Schachtel, laß sie trocken werden, und thue folches 3 bis 4mal, dann reibe sie mit Schachtelhalme ab. daß sie wieder glatt werde. Will man nun auf ei: ne Schachtel eine Figur mablen, so macht man den ersten Grund mit Florentiner, oder Rugellacke, Dun: kelsteinschatten aber mit Eliur ustum, und denn darauf mit Silber geblänkt, aus welchem Gold von nachfolgender Gestalt und Urt wird: Man nimmt den gelben oder Goldstraiß, so nochmals beschrieben wird, und bestreicht die Gilber geblankte Schachtel so lange, bis sich das Silber in Gold verwandelt, sodann muß man hiermit aufhören, und den braus nen gebrauchen, so wird man sehen, daß solch Sik ber dem Golde gleich scheinet. Ist die Schachtel 3 bis 5 mal mit dem braunen Firnisse bestrichen wor: den, so laß es trocken werden, dann reib es mit Wasfer und Schachtelhalme wieder rein ab, bute dich aber, daß es ja beyleibe nicht zu viel geschehe, und Du

du es etwan gar abreiben mochtest. Sodann muß es abgewischet, und aufs neue mit dem braunen Fir: nisse übertragen werden, ists nun etlichemal gesches ben, kannst du, wie oben gemeldet, es wieder abrei: ben, alsdenn wische die Schachtel mit gebrauntem und guten gelinden Bimsteine wohl ab, und procedis re mit Rebenstreichung des Firnisses etlichemal, und mache es, wie oben. Endlich, wenn es gut ist, nimm Bimftein und Baumol auf ein Leder, und polire das mit, so wird die Schachtel recht glatt und fertig. Soll die Schachtel Purpurfarbe haben, so wird die Color über roth Schachtel: und Drachenblutfirniß bestrichen, mit den andern Farben, wie oben practis ciret, sie mogen schwarz, roth, oder gelb senn, NB. daß es dunkler senn musse, denn das Braune, wenn du es mit dem braunen Firnisse überstrichen haft, wird grun, deßgleichen verdunkelt auch das Grune davon, darum muß man zu den lichten Farben den weissen Firniß nehmen. Mit dem weissen Firnisse wird im Aufstreichen, wie im Vorhergehenden, ver: fahren. Wenn ich blau haben will, so nehme ich Bergblau, oder Schmalta, und mach es auf die Urt, wie oben ben der rothen Schachtel gelehret worden. Hernach mache ich die Arbeit mit dem trocknen Schachtelhalme ganz glatt, und überstreiche solche mit dem weissen Firnisse, soviel man will, so wird es einen Hornglanz bekommen. Auch ist zu wiß sen, daß sich der weisse Firniß, megen des Terpen: tins, nicht wohl poliret, sondern man wird sehen, daß es ohnedem so einen Hornglanz bekommen wird, und es also unnothig ist, daß es poliret werde. Diesen weissen Firnis kann man ju allen Dingen, ingleis

ingleichen zu Gemählden, sie mögen mit Wasser, Dels oder Leimfarbe gemahlet senn, brauchen, nur damit überstrichen, so bekommen sie einen Glanz.

Die erhabene Arbeit zu machen.

glatt ist, und hat auch Glanz gnug, so mache nachfolgende Dinge, und sormire auf die Schachztel, wenn du willt. Erstlich nimm Ochsengalle, Kühnruß und Kreide, jedes gleichviel, mische alles untereinander, bis endlich ein dicker Teig daraus wird; diesen trage nun auf die Schachtel, und sormire daraus auf die Erhöhung, was du willt. Sind es Felssen, kann ich etliche mit Silber, etliche mit Golde, so in Muscheln sind, und mit Gummiwasser angermacht ist; bestreichen, aber etliche bestreiche mit weissem Firnisse, und, ehe solche trocken, so streue Glanz, welcher allerhandsärbig ist, darauf, und übersstreiche alsdenn alle Erhöhung durchgehends mit weissem Firnisse, bis es sest wird.

Mun folgen die Firnisse.

Mimm 8 koth Gummilack, ungestossen, 3 koth Sandrac, gestossen, 2 koth weissen gepulverirstren Vernstein, 2 koth gestossenen Mastir, und des Spiritus vini rectificati Hiel. Phlegma ein Maaß. Diesen Spiritum thue in ein Kolbenglas, vermache aber das Glas wohl, und lasse es 1 oder

10 2

2 Tage stehen, jedoch, daß es etlichemal umgerüh: ret werde, denn seige solches durch ein leinen Tüschelchen in ein ander Glas, und hebe ihn zum Gestrauche auf.

Weissen Lackfirniß zu machen.

Nimm 3 koth weissen gestossenen Sandrac, 1 koth gestossenen weissen Agatstein, 1 koth gestosse: nen Mastir, und 1 koth weissen Epprischen Terpentin.

Helfenbein, wie Schildkröte, zu färben.

Nimm 2 Loth Scheidewasser, und 3½ Loth Sile ber. Laß das Silber im Scheidewasser zerge: hen, bespriße alsdenn, nach deinem Gefallen, das Bein mit demselben, streich hernach dieses darüber, und laß es von sich selbst trocken werden: so ist das Bein an der Stelle, wo kein Wachs ist, braun und schwarz.

Holzleim, der im Wasser halt, zu machen.

Nimm den gemeinen Leim, nur mit Leindle, oder Firnisse, angemacht, und, wenn man das Holz leimen will, muß man es an demselben Orte, da es geleimet werden soll, zuvor wärmen, alsdenn mit warmen Leime geleimet, und trocknen lassen: so hält es köstlich im Wasser.

Ferner

Ferner

Weissen Lackstruß zu machen.

Mimm auf I Loth rectificirten Brandtewein, 2. Loth klein gepulverten Gummi Sandraca, und 2 Loth klaren Benetischen Terpentin, thue es zus sammen.

Wie man allerhand Farben zum Lackiren machen soll.

- I) Weisse Jarbe. Hierzu nimmt man Schieferweiß, reibet solches unter Leindl klein, und trägt den mit einem gelinden Pinsel auf. She man aber dieses aufträgt, kann man vorher Blenweiß unter Leindl reiben, und es damit austreichen, wenn es trocken, kann er denn mit vorigem Schieferweisse angestrichen werden, will man es aber unter Lacksfirniß mischen, so reibt man es erst unter Wasser, läßt es trocknen, und denn kann es, nach Belieben, unter Firniß gemischet werden.
- nengelbe machen, so nimmt man Auri pigmentum, unter Spiritum vini gerieben, läßt solches trocknen, und dann mischet man es entweder unter Dels oder Lackstrniß. Zu pomeranzengelbe nimmt man rauscht gelbe, reibet solches, wie das vorige, mischt es auch also, und denn überstreicht man es ein paarmal.
- 3) Grüne Jarbe. Celadongrün, darzur nimmt man ein Pfund Grünspan, reibet es unter Leinöl, V 3

doch also, daß man wenig Weisses darunter mische, man reibet es vorher mit Wasser, und lässet es tros cken werden.

- 4) Rothe Jarbe. Da nimmt man Zinno: ber, mischt ihn unter Delsirniß, und überstreicht das mit. Will man es noch dunkler haben, nimmt man von dem besten Florentiner kacke, reibt ihn unter kein: dl, jedoch sehr stark und dicke, dann mischet man Delsstriß darunter, und überstreichet den Zinnober das mit, dieß wird herrlich roth. Der Zinnober muß aber erst trocken senn, ehe man den Florentiner kack ausstreicht, und, anstatt des Delsirnisses, kann man auch kacksirniß nehmen, doch muß die Farbe unter Wasser gerieben werden.
- dieses nicht zu bekommen, blaue Schmalte, wird nicht gerieben, sondern unter Del mit ein wenig Schieserweisse gemischt, soll es dunkelblau senn, so lasse man das Weisse hinweg, auch kann man, aus statt des Leindls, Lackstrniß nehmen. Sonsten macht man auch ein Blau vom Indige Quatimalo, oder harten Indige, diesen unter Delstrniß gerieben, und mit Schieserweisse gemischet, und also überstrichen. Das herrlichste Blau wird gemacht vom Oltramarinz blau, und gar wenig Schieserweisse; dieses ist aber sehr kostbar, indem das Loth 16 Thlr. kostet.
- 6) Schwarze Jarbe. Da nimmt man Kühnruß, presset solchen fest in einer Deute vom har:

harten Papiere, legt folche in glühende Kohlen, bis er ganz glühet, denn herausgenommen, und mit Dels firnisse gerieben, und also angestrichen, oder Helsens beinschwarz hart unter Del gerieben, und augestris chen, ist noch schwärzer, als das erste; oder den Ruß von der Lampen, ist auch ein gut Schwarz. Unstatt des Delsirnisses kann man auch Lackstruß nehmen.

- brann lackiren will, nimmt man braun, roth, und Helfenbeinschwarz, reibt solches unter Delstrniß, und überstreicht dieses, so wird es recht die Spanische Rohrfarbe. NB. Man kann auch den Florentiner Lack hier oder da dicke oder dünner machen, nachs dem er dunkel oder lichte sehn soll. Sonsten gesbraucht man sich des Umbrae, diesen durch Fener gereiniget, und selbigen unter Leinöl gerieben, wird recht castanienbraun. Sonsten hat man auch eine Color, Romanische Goldsarbe genannt, so gar ein artiges Braun ist. Zu dem Umbra kann man auch, anstatt des Leinöls, Lackstrniß nehmen.
- 8) Farbe zum Vergulden. Da nimmt man Hollandisch Ockergelb, reibet solches klar unter Oelsirniß; dasjenige, so man vergulden will, streicht man mit warmen Leimwasser oft über, bis es trocken worden, und glänzet; dann nimmt man vom obgez dachten Gelb, und überstreicht es damit, wenn es nun fast trocken, schneidet man das Gold auf einem Küssen vom Leder, und legt es auf Baumwollen.

- 9) Sarbe zum Versilbern. Solches wird ebenfalls auf vorige Manier tractiret, nur daß, au: statt des Hollandischen Ockergelbes, ein Schulb Weiß genommen wird; wenn man das versilbert, und reis bet distillirten Grunfpan unter Leinol, und überstreis chet das Silber, wird es ein vortrefflich Grun.
- Durpurfarbe. Man nimmt Klorens tiner Lack, unter Delfirniß mit Schieferweisse vermischet, und überstreichet damit. Item, mit Mu: schelgolde und Gummi angemachet, kann man Laub: werk auf Rahmen, und andere Sachen, machen. Auch macht man einen Firniß vom Oleo Spicae und Mastix, und zwar nimmt man zwen Theile Olei, und einen Theil Mastix, dieses läßt man über dem Feuer zergehen, und macht hernach die Farben, wie auch das Gold, damit an,
- 11) Velfirniß. Da nimmt man zu einem halben Pfunde Leinol für 3 Pfennige Mennige, und für einen Pfennig Silberglatte.

Marmor zu machen.

Man nimme halb Schulbweiß, und halb Schmale blau, mischet es mit Delfirnisse, wenn es noch naß ist, an, ingleichen Florentiner Lack unter Dels firniß gerieben, und ziehet Marmoradern damit, dann Ockergelbe, endlich Praparament, und ziehet auch Abern damit. Und also ist der Marmor fertig.

Einen Goldgrund zu machen.

Minm Bolus und Nothstein, jedes gleichviel, ein wenig Enweiß, ingleichen ein wenig Seife, und ein wenig Wasserblen, dieses reibe wohl zusammen im Urine auf einem Reibesteine.

数部数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

Allhier folgen noch etliche vortreff= liche und rare Lacke.

Einen schönen Glanz präsentirenden Lackstrniß zu machen.

Spiritu vini rectificati, und filtrire ihn durch calcinirten Weinstein, (der gebrannte ist wohl der besste,) von diesem nimm 11. ß. thue darein von dem besten Gummilack, rein gekörnten Mastir, von dem weissen Ugtsteine, Gummi Sandraca, eines jeden 4 toth, mache alles wohl klein, bringe es vermischet in ein groß Phiolenglas, vermache selbiges sest, schütztele solches eine gute Stunde untereinander, bringe es etliche Stunden auf gelinde Wärme, sodann schüttes le es wieder eine Zeit sein untereinander, dieses thue 6 oder 8 Tage, so löset sich auch das Kleineste von dem Gummi auf; wann du dieses nun gethan, so gieß

gieß es durch ein dunnes Tüchelchen in ein rein Glas, schütte wiederum eben von dergleichen Spiritu vini auf das Ueberbliebene, procedire, wie zuvor, so hast du einen überaus schön glänzenden Firniß, welchem an Güte fast wenig gleichen, und diesen kannst du zu allerhand schönen Holzarbeit machen.

Einen weissen Firniß zu präpariren, der da glänzet, als ein Glas.

Mimm reinen Gummilack 8 Loth, Gummi Sandraca 4 loth, so zuvor mit scharfer Lauge ge: kocht worden, und 4 Loth der besten Mastirkörner, auch Gummi animae 3 loth, item, weissen Wen: rauch 2 Loth, vermische alles wohl gestossen unter: einander, nimm darzu eine Phiole, mit einem lans gen Halse, giesse darüber 3 Pfund des besten rectis ficirten und tartarificirten Spiritus vini, mache gleis che Procedur, wie oben gemeldet, und daß sich diese Materie ja nicht auf einen Klumpen seke. Ist nun dieses alles sehr wohl erweichet, so laß es auf einer beissen Asche sieden, drucke es hernach durch ein Tuch, verwahre es in ein Glas, daß kein Staub darzu komme. Mit solchem Firnisse kannst du allerhand Gemählbe auf Papier, oder Pergament, mit Gum: mifarbe gemablet, überstreichen, und zwar 10 oder 12mal, bis sie schon glanzen, sodann laß es wohl tro: cken werden, polire es mit Trippel, oder Zinnasche und Baumole, mit einem zarten Leder aufs beste, bis du siehest, daß die Gemählde wohl glänzend worden.

Chine:

Chinesisch erfundener Lackstrniß.

stein 2 Unzen, Mastirkörner 4 Unzen, nit Lauge gereinigten Sandraca 8 Unzen, Gummi Corpal 8 Unzen, mische es wohl zerstossen untereinander, thue es in ein rein weit Phiologlas, geuß 2 Maaß vom besten Spiritu vini rectificati drauf, rüttele es wohl um, und mache es, wie im Vorisgen, laß es hernach in einem fast siedenden Balneostehen, und, nach Versertigung, Spiritum vini warm durch ein leinen Tuch lausen, und in selbigem Glase abkühlen, so hast du einen schönen Glassseniß, der dem Venetischen Glase am Glanze nichts nachgiebt.

Den von den Indianern erlernten Firsniß aufs beste zu machen.

Pimm gekörnten reinen Mastir 3 Loth, Gummi Lacca 3 Loth, Gummi Sandraca 6 Loth, weissen Wenrauch 2 Loth, Calosoni 4 Loth, Gummi Copal 2 Loth, mache alles zerstossen untereinander, mische es mit 3 Loth Olei resinae solgendermassen untereinander: Erstlich schütte das Harzd in ein glaßirtes Gesäß, laß es über dem Rohlseuer erwärmen, darauf thue die Lack, rühre es eine gute Weile untereinander, thue den Mastir darzu, rühre sort um, schütte den Sandrac nach und nach drauf, und rühre, so ost du dieses thust, solches wohl um, endlich thue den Calosonium mit sammtlichen Speciebus auch darzu, gieb stärker Feuer, damit alles wohl zergehen möge, ja, so heiß werde, daß es Blasen bes kommt, sodann nimm ein halbes Gläschen voll gusten Brandtewein, rühre es sein gut untereinander, seize es abermal zum Feuer, und laß es wohl warm werden, gieß I Pfund tartarisiten und rectificirten Spiritus vini, so 6 oder 7 mal rectificirt worden, darzu, rühre es wohl durcheinander, nicht aber zu lange, auf daß der Spiritus vini nicht verschwinde, gieb auch Uchtung, daß diese Mirtur, so sonst um möglich zu erlöschen, nicht anbrennt, presse es durch ein reines Tuch in ein Glas, so einhälsig, und vers wahre es wohl.

Gebrauch dieses Firnisses.

Is ann du nun diesen Firniß verarbeiten willst, so laß vom besten harten Holze allerhand Gestäthe machen, denn auf solchem halt es am allerbessten; doch habe ich solches auch auf Schachteln mit gutem Effecte bewährt erfunden.

Ferner mußt du vom Gummi Arabico, und Wasser, als nämlich solgende bereiteste Farben har ben: Nimm vom besagten Gummi Arabico, laß es im Wasser zergehen, darunter mische Kühnruß, oder gebranntes Helsenbein, und reibe es wohl auf einem Mahlersteine, doch ziemlich diek, wie ein Muß. Ist es nun gerieben, so nimm dessen ein wenig in ein Schüsselchen, gieß Wasser drauf, doch nicht zu viel,

viel, daß es die Farbe nicht verliehre, mit diesem streiche nun das Geschirr an, lasse es trocknen, wenn es trocken, überwische es mit einem reinen Tuche, auf daß das Gröbste abkomme, überstreiche es abermal mit dieser Farbe, solches wiederhole bis 4mal.

Wenn du nun siehest, daß dieser Grund recht überzogen, auch zugleich wohl trocken ist, so thue ein wenig Firniß in ein rein weites Gläschen, laß es am Feuer warm werden, überstreich also warm deie ne Arbeit. Ist aber der Firniß an einem Orte schon weiß worden, so berühre ja silbigen Fleck nicht wies der mit dem Pinsel. Wann es überstrichen, so laß es stehen, bis auf folgenden Tag, alsdann überstreich es wiederum, ja, so oft, bis es glatt und schön, welches in 6 oder 8 Tagen aufs längste verrichtet ist.

Hierben merke, daß die Farbe des Firnisses, so roth ist, den Grund in etwas verderbet: Wenn derowegen der Firnissetwan 3 oder 4mal angestrischen worden, so ist nothig, daß du hernach eine Farzbe, zum Erempel, Kühnruß, oder gebrannt Helsenzbein, darunter mischest, austrägest, und endlich trocknen lässest; es wird aber sehr langsam trocknen. Willst du nun den Firnis roth haben, so mache den Grund auch roth, und mische unter den Firniss Zinnober; soll aber der Grund weiß senn, so mache den Grund mit Bleyweisse und Gummiwasser. Soll aber der Firnis nicht mit Lacke, sondern mit 3 Loth Arabischen Gummi, 1 Loth ganz zu Mehl zermalmes

ten Mastir, 1½ toth Harzole, gemacht werden, so bleibet es weiß. Die Farben aber, so in den Firsniß gemischet werden, sollen in warmen Firniß gesthan, und, indem es noch warm, eingerühret, und unstermischet werden, auch, wenn derselbe durch die Farsben zu dick werden sollte, kannst du, mit Zugiessung ein wenig Spiritus vini, ihm, weil er woch warm ist, helsen.

Soll auch der Firniß wohl riechen, so nimm zu dem Harze, oder Peche, hart pulverisirten Benzoe und Storax calamitae, oder bestreiche die Arbeit, nachdem der Grund geleget worden, mit dem Harzedle, so riechet es, wie Cypressenholz; es verliehret aber den Geruch, wenn es nicht verbunden, oder eingesperret verwahret wird.

Noch wohlriechender kannst du es machen, so du unter das Harzol etliche Tropsen distillirter Nägelein, oder Rhodiser Holzols, thust, welcher Geruch lange währet, und fast beständig ist.

Noch einen avohlriechenden Lackfirniß zu machen.

Minum des allerreinesten und auserlesensten Gum: milacks & Psiund, guten Benzoe und Storax calamitae, jedes 2 koth, auch reinen Sandrac oder Mastir 4 koth, thue es wohl klein gestossen unterzeinander in ein groß Glas mit einem breiten Bosden, geuß 1 Maaß des besten Spiritus vini rectificatissimi darüber, stopse das Glas seste zu, schütztele

tele es eine Stunde lang wohl um, seke das Glas auf einen warmen Stubenosen 8 Stunden lang, rüttele es aber alle Viertelstunden ein: oder etliches mal um, nach diesem seke das Glas 2 Tage lang in siedendes Balneum Mariae, so löset sich der meiste Theil auf. Hat sich nun alles wohl gesetzt, so öffene das Glas, laß den subtilen Firniß, so auch röthe lich aussiehet, heraus in ein reines Geschirr, durch eine reine Leinwand, laufen, aufs Uebrige geuß wies der dergleichen guten Spiritum vini, wie zuwor, und laß es noch mehr aussissen, so bekömmst du noch mehr dieses Firnisses.

Der Gebrauch dieses Firnisses.

Benn du ihn nun gebrauchen willst, so setze das Glas, worinnen der Firniß, in ein Geschirr voll warmen Wassers, davon bleibet es immer dunne und flüchtig, lässet sich auf das subtileste und schönste auftragen, aus: und anstreichen.

Vortrefflicher Chinesischer Firniß.

Mimm des reinesten Gummilack 12 koth, des durchsichtigen Gummi Sandrac 4 koth, reinen Mastir 3 koth, und weissen Ugtstein 2 koth, damit procedire also: Diese 4 Gummata zerstosse, was gröbs lich, thue solches in eine Phiole, die unten einen flachen Boden hat, denn giesse des allerstärksten und rectificis rtesten Spiritus vini ben 1½ Pfunden darauf, und vers

verstopfe das Glas wohl, schüttele es eine gute Stunde wohl durcheinander, seige es zwen Tage lang auf heissen Sand, rühre es inzwischen oft um, so werden sich besagte Gummata meistens auslösen, laß aber von der Hike das Glas nicht zerspringen,). Wann sich num die Gummata gelöset, so eröffne das Glas, laß den Firniß durch ein Leinwandtüchelchen lausen, das Uebrige in dem Tüchelchen von den Gummatibus mit zwenen Hölzerchen auf das beste ausdrüschen, hernach thue solchen Firniß wieder in die Phiose, werstopfe es ebenfalls sest, und seize es aus neue 24 Stunden lang auf warmen Sand und Uschen, und erhalte es in sanster Hike, wann es zulest nur eine Strudel gethan, kannst du den Firniß wieder durchseigen, so ist er hernach destobesser.

Weisser Firniß zu Tafeln und Gemählden.

Terpentin, nachdem du gesonnen bist, viel oder wenig zu machen, laß es in einem Mahlertiegel mits einander ganz leise zergehen, und also sliessen, thue hernach so viel reines Terpentindl darzu, daß sich bende darinnen wohl auflösen mögen, und ein schörner klarer Firniß daraus werde; diesen Firniß aber mußt du mit gutem Verstande und Vorsichtigkeit, absonderlich wegen der Feuersgefahr, versertigen, so hast du einen überaus guten weissen Tafelsirniß.

Indianischer Lack, auf welchen man auf das subtileste vergulden kann.

Mimm vom besten Sandrac, gekörnten Mastir, reinen Gummilack, weissen Wenrauch, und guten Agtstein, eines jeden 4 koth, seinen Umbra 4 koth, Goldglätte 12 koth, Judenpech, oder Uphalti, 4 Loth, des reinesten Benetischen Ter: pentins 2 Pfund, gesottenen Leinols soviel, bis es gnug, dieses alles, wann es gestossen, muß zusam: men über Kohlfeuer in ein reines Geschirr gethan werden, und dann sich miteinander wohl erhißen. Versuche die Probe, ob sie recht, und zwar also: Laß einen Tropfen davon auf das Messer fallen, so sich nun das Messer am Finger aufziehet, so ist er aut, wo aber nicht, muß es långer gekocht werden. Diesen Firniß braucht man nun zu Sachen, die zu: vor mit Leime getränket, und hernach mit Kreide angestrichen worden sind, gleichwie zum Planiren. Ist nun dieses geschehen, so streiche es zmal mit einer Schwärze an, hernach bringe diesen Lack dar: auf, und laß ihn wohl trocknen, worauf man als: dann auf das subtileste vergulden kann.

Noch ein dergleichen vortrefflicher Chinesischer Lackstruß.

Minun 4 Unzen reinen Gummilack, 4 Unzen ger reinigten Sandrac, 2 Unzen guten gereinige ten Mastir, 1 Unze Agtstein, mische es wohl gestossen stossen untereinander, thue die Mixtur in ein rein Phiolenglas, geuß 1½ Pfund des besten rectisscire ten Spiritus vini darüber, verstopfe das Glas wohl, rüttele es eine gute Zeit wohl untereinander, laß es etliche Stunden in Balneo Mariae sieden und abetühlen, dann giesse es warm durch ein sauber rein leinen Tuch, laß es in einem wohl zugebundenen und sauberen Glase erkalten.

Wohlpråparirter schöner Glanzfirniß.

filtrire solchen durch calcinirten Weinstein, und nimm pulverisirten durch Lauge gereinigten Sandrac und Mastir, eines jeden 6 Loth, mische es wohl unter: einander, bringe alles in eine Phiole, und geuß des besagten Spiritus vini 1½ Pfund darauf, verbinde das Glas mit gedoppelten Rindsblasen, schüttele es etliche Tage in der heissen Sonne, oder auf dem Osen stehend, schüttele aber das Glas inzwischen vielmal herum. Wenn sich nun das Meiste solviret hat, so geuß den Firniß rein davon ab, laß es warm durch ein rein Tuch in ein Glas lausen, so bekommest du einen vortressslichen glänzenden Firniß, den du zu allerley schönen Arbeiten gebrauchen kannst.

Ein sonderbarer weisser Glanzfirniß.

Erstlich, so du diesen brauchen willst, mußt du die Arbeit sein hobeln, (darzu dienet am besten das Holz

Holz vom Birnbaume, weißbuchen und ander hart Holi,) und mit Schafften ins Wasser wohl ab: schriffen. Wann du nun dergleichen Arbeit über: streichen willt, so muß der Firniß also bereitet wer: den: Nimm des allerbesten Spiritus vini 40 Loth, Gummi Sandraca & Loth, Mastir 2 oder 5 loth, Epprianischen Terpentin 12 loth, Olei de Been 2 Gran. Den Sandrac und Mastir mußt du auf dem Mahlersteine zerreiben, und zwar trocken, darnach vermenge solches Pulver in Terpentin, thue es in eine Phiole, geuß den Spiritum vini mit dem Oleo de Been darüber, verbinde solches Glas, denn laß es 24 Stunden stehen, ruttele es etlichemal auf, daß es sich besser resolvire; so sich aber der Ter: pentin auf den Boden setzte, so schüttele es wohl auf: einander, bis sich die Materie auf den Boden nieder: sehet. So du nun folgendes Tages die Solution vornehmen willst, so ruttele es, wie zuvor, auf, selze es in eine Sandcapelle so tief, als der Spiritus im Glase ist. Dann gieb allgemach Feuer, bis es zu sieden beginnet. Wann es siedet, nußt du es in folchem Feuer eine Stunde halten, sodann nimm das Glas allgemach wieder vom Feller, setze es, sammt der glübenden Capellen, an einen fühlen Ort, oder sie chere Stelle, laß es wohl abkühlen. Den dritten Tag offne die Phiole, gieffe ganz sittsam den Firniß in ein rein Glas heraus, damit alle Faeces zurückblei: ben; dann verwahre solchen Firniß auf das beste.

Zubereitung des Terpentins.

Sim besten ift es, wenn man, anstatt bes gemeinen, den mit Wasser hart gesottenen und pulveristes ten Terpentin nimmt. Willst du nun auf Holz arbeiten, und den Firniß auf Weiß ziehen, so nimm eine Muschelschale vom nachgesekten Pergamentlei: me, mische gar zart gerieben Venetisches Blenweiß, doch nichtzu viel, darunter, streich das Holz zum er: stenmale ganz dunne damit an, daß man nur blos die Karben am Holze kennen kann, laß es trocknen, und nimm unter den Leim in das Schälchen ein wes nig mehr von dem Blenweisse, gieß ohngefehr 6 Tropfen Wasser unter den Leim, damit er schwächer wird, streiche nur zuvor das Holz damit an, also thue man es 4, 5 bis 7mal, jedoch muß jederzeit dem Gesichte die Farbe stärker vorkommen, der Leim aber mit Zugiessung etlicher Tropfen Wasser ge: schwächet werden; dann, je dunner die Farben am ersten, je stårker sie allgemach bis auf die lette zu gebrauchen, so wird sie destobeståndiger; habe auch stets warm Wasser zum Anfeuchten ben dir, dadurch zergehet gleichsam der Leim wieder, und kommt zu seiner rechten Gebühr. Wann nun die Arbeit, wie obgedacht, also smal mit Blenweisse überzogen wor: den, wird sie mit Schachtelhalme sauber abgeschlife fen, damit kein Riß daran zu sehen, auch mit einem Leder poliret, so wird es schon zart, darauf streich erst mit dem Pinsel smal an, doch, daß es jedes: mal wohl trocken ist, bewahre es auch für Staube, so ist es fertig. Schütte auch nicht mehr aus bem Glase,

Glase, als du brauchest, bleibet aber etwas übrig, schütte es wieder zum andern. Willt du aber ans dere Farben machen, mußt du auch zuvor angezeige ten Grund mit Blenweisse machen und schaben, alsdenn ziehet man die Farbe, so man will, auf das Schieferweiß, es leidet alle Farben. Wer will, kann diesen Firniß auch über allerlen Mahleren gebraus chen, aber es muß die Farbe, anstatt des Gummi, mit Pergamentleime angemacht werden, der Gummi leidet es nicht, wie auch keine Folie, ist an sich selbst schon glanzend. Sollte es Schaben, wie es oft ger schiehet, geben, daß die Urbeit vom Ueberstreichen et was klebricht werden wollte, kann man es nur ein Paar Tage an der Sonnen lassen, so verliehret es sich gleich, auch muß der Anstreichpinsel vor Staube bewahret, und niemals mit Wasser gepuht werden, sondern, wenn er bart ist, kann man ihn in ein wenig Kirniß tunken, und auf ein Holz, oder Bret, aufstreis chen, so wird er frisch werden.

Wie man nun den Pergamentleim darzu machen muß.

Schneide vom saubern weissen Pergamente Schniste lein, soviel du willt, schütte darauf frisches Bruns nenwasser, daß es darüber gehet, alsdann seize es in einem reinen saubern Topfe zum Feuer, laß es lanz ge kochen, dann laß einen Tropfen auf einen zinnern Teller fallen, wenn sich es gallert, so laß es durch ein sauber Tuch in ein Glas lausen, und verwahre es in einem Keller. Im Sieden rühre es sleißig

3 . The tun

um, daß es nicht anbrenne; es gehöret aber auf einmal nicht mehr zu arbeiten, als man bedarf, dann es sonst gerne verdirbet.

Vortrefflicher Glanz: und Glas: firniß.

Man nehme den feinsten Gummilack in granis 10 Loth, reinen Mastir 6 Loth, Sandrac 8 Loth, und weissen Wenrauch 4 Loth, thue es klein pulverisirt untereinander vermischt in ein Phiolenglas, gieffe ben 3 Pfunden des besten rectificirten Spiritus vini; der das Buchsenpulver anzündet, darauf, verbinde es mit doppelter Rindsblase, schütz tele es lange Zeit wohl untereinander, setze dann das Glas auf gelinde Warme, laß es etliche Stunden darauf stehen, schüttele dasselbe inzwischen wohl um, wenn man aber siebet, daß der Spiritus vini steis gen will, sticht man ein Löchelchen in die Blase, so höret er auf zu steigen, und seßet sich wieder. nun das Meiste von besagten Gummatibus aufge: lofet ist, und der Spiritus vini, wie ein dickes Leim: wasser, in dem Glase aussiehet, öffnet man das Glas, und lässet den Firniß beraus: und in ein ander Glas laufen: so hat man einen überans schönen Glass und Glanzfirniß.

Ein Lackstrniß zur Schildkrötenarbeit.

Nimm Gummikack in Körnern 8 Loth, schönen reinen Mastir in Körnern 4 Loth, thue es klein gestof gestossen in eine Phiole, genß vom besten rectisseirten Spiritu vini 1 Pfund darauf, schüttele das Glas eine gute Stunde wohl untereinander, selze es etliche Tage in warmen Sand, oder Uschen, rüttele es unterweilen eine Stunde lang um, wenn du nun siez hest, daß sich die Gummata aufgelöset, und der Spiritus vini schön roth und dicke aussiehet, so öffne das Glas, und laß diesen Firniß durch ein zartes. Tüchelchen also leulicht durchlausen, und verwahre hernach solchen auss beste.

Auf eine andere Art.

Mimm des feinesten Gummilacks 11 Pfund, reit nen weissen Wenrauch 4 Loth, mische es klein geKossen untereinander, thue es in eine Phiole, geuß subtilen Spiritum vini 2 Pfund darüber, verstopfe das Glas fest, schüttele es ein Paar Stunden durch: einander, denn seize das Glas & Tage lang auf ge: linde Warme, ruttele es oft um ben einer halben Stunden lang, damit sich die Gummata nicht klume venweise zusammensetzen. Go sich nun der Spiritus vini rothlich gefärbet hat, und dicke worden, so geuß das Reine davon ab, laß das Uebrige durch ein rein Tuch laufen, daben merke, daß die Art dies ses Firnisses dreperley wird, und zwar ist der rechte derjenige, welcher am ersten berabgeschüttet wird, der andere aber, der ausgedrücket wird, welcher dem dritz ten gleichsam Laubeunter sich fallen lassen, der auch auf die Farbe das erstemal kann gebraucht werden, welcher Gebrauch nun also eingerichtet wird: Man macht

macht den pråparirten Zinnober mit dem schönen und ersten zu einer Farbe an, und trägt solchen auf das Holzwerk an einen solchen Ort, da keine kuft darzu kommen kann, und lässet es an einem warzmen Orte trocknen, überstreichet es alsdann mit dem groben Firnisse, lässet es wieder trocknen, polirt es denn mit zartem Bimskeine, vermittelst eines kederzchens, sauber, bürstet es rein ab, und überstreichet es mit dem ersten rothen Firnisse, und lässet es wohl eintrocknen, zc. also verfähret man ebenfalls mit der schwarzen und scheckigten Urbeit.

Einen Glassirniß zu machen, welcher zu allen Sachen zu gebrauchen.

Mimm vom schonen zubereiteten Sandrac 4 loth, Gummi animae, und weissen Wenrauch, jedes 4 Loth, vom feinesten Mastir in Kornern 4 Loth. und lautern Benetischen Terpentin 2 Loth. alles mische zerstossen wohl untereinander, laß es in ein rein Gefäß ab, und auf gelindem Kohlfeuer schmel: zen, dann thue 24 Loth Terpentindl noch darzu, rühe re es wohl durcheinander, wenn nun alles zerschniole zen, so zwinge dasselbe alles durch ein rein leinen Tuch, alsdenn überkommest du einen schönen Fire niß, welcher zu allerlen Sachen zu gebrauchen ist, Diesen Firniß aber muß man nicht allezeit ben des sen Gebrauche zum Feuer halten, denn er würde sonsten gar zu dicke, und sich also im Ausstreichen nicht wohl tractiren lassen, welches mit allem Fleisse in Acht zu nehmen.

Einen vortrefflichen rothen Schnupf: toback zu machen.

Mimm rothe Backnelken 4 Schock, Violenwur: zel 1 Quentchen, Würznelken $1\frac{1}{2}$ Quentchen, Rosenol 6 Tropfen, Citronenol 6 Tropfen, Visem, Zibet $\bar{a}\bar{a}$. 4 Gran, Umbra 2 Gran, M. J. Pulvis.

Auf Hühnerener allerhand erhabene Schriften und Figuren zu machen, welches sehr schön ist.

radiret es wohl aus, und lässet es trocken wer: den, alsdann überstreichet man solch En über und über mit Aquafort, sonderlich diejenigen Derter, wo nichts gemahlet, und lässet es eine Stunde steshen; endlich wäschet man es, nebst der Farbe, im frischen Wasser mit Salze wieder ab: so ist es sertig.

Kalk zu lothen.

Mimm Salmiac, Salz, calcinirten Weinstein, $\bar{a}\bar{a}$. 2 Loth, Glockenspeise klein geseilet 6 Loth. Solches nun zusammen in ein leinen Tuch sesse wickelt, in Leinen gethan, und in das Feuer geworzsen, daß es glühend werde, dann herausgenommen. Es

klein gestossen, und die Stücke, welche du zusammenlothen willst, zusammengethan, und verfrischet, und etwas von dem Pulver darauf gestreuet, dann vom Wachse ein Rändchen darum gemacht, und scharsen distilirten Weinesig darauf gegossen, und eine Zeitlang stehen lassen: sozist es sest zusammen.

Holz zu machen, daß es nicht verbrennet.

Jer dick geschnitten, laß es trocken werden, dann nimm gemeinen Maun, oder Alumen plumosum, d.i. Federweiß, und laß es benm Feuer zergehen, in so viel Wasser, als dir beliebet, denn wirf die Stücken Holz hinein, und laß sie miteinander wohl sieden, wenn sie wohl gesotten sind, so nimm sie heraus, und laß sie trocken werden, und dann probire sie im Feuer, so werden sie glühend werden, und verbren: nen nicht zu Kohlen. Dieses kannst du oft probiren, denn lasse das Holz wieder kalt werden, so ist es, wie zuvor.

Horn in Formen, wie Bley, zu giessen.

Nimm ungelöschten Kalk und Weidaschen, mache davon eine starke Lauge, in diese lege Feilspäne vom Horne, laß solches wohl miteinander sieden, so wird wird es, wie zerschmolzen Blen, und, was vor Farsbe du haben willt, die reibe auch darunter, und gieß es, wohin du willt.

Den annoch heimlichen und raren Phosphorum zu machen.

Man nimmt stinkenden Urin, soviel, wie man will, dazu man ungelöschten Kalk thut, dieser wird m Urine in gekinder Wärme solviret, hernach aus einer Retorte per gradus distilliret, zuleht giebt man stark Feuer, die Distillation wiederholet man zum öftern, bis man im Recipienten Flammen verspürer, hernach geußt man es aus der Retorte in frisches Wasser, gießt es wieder ab, und behält es im Spiritu vini rectificati.

Einen vortrefflichen Leim zu machen, damit man Holz, Steine, Gläser, ja auch Metalle, aneinander besestigen kann.

Nacht in distillirten Eßig, den andern Tag laß solchen ein wenig im Eßige aussieden, serner nimm eine Knoblauchszwiedel, zerstosse und zerreibe sie in einem Mörsel, reibe auch darunter 1 toth Ochsengakte, so wird es, wie ein Sast, zwing es zusammen durch ein hären oder leinen Tüchelchen in den warmen teim. Ferner nimm Mastir und Saccocolae, jedes 1½ Quentchen, Sandrac und Terpentin von

jedem I Quentchen, reibe den Sandrac und Mastir klein, und thue es mit dem Fischleime, oder Gummi Soccocolae, sammt dem Terpentin, in ein Gläschen, schütte vom allerstärksten Brandteweine I Unze dar: über, laß es 3 Stunden in gelinder Hiße wohl ver: macht stehen, indessen schüttele etlichemal im Glase herum, schütte es hernach auch in den warmen Leim zusammen, rühre es mit einem Holze immer durch: einander, bis ein wenig von der Feuchtigkeit ver: raucht, und der Leim kalt worden. Willt du solchen gebrauchen, so nimm davon, soviel du vonnd: then hast, weich es in ein wenig scharfen Eßig, laß es über Kohlen zergehen, und gebrauche es, wie oben im Titul gemeldet.

Wenn man Stein leimen will, so kann man nur etwas vom Trippel, oder klein geriebener Kreide, darunter thun, zum Glase kann man, nebst ein wenig Trippel, auch aufs kleineste zerriebenes Venetisches Glas zuseßen.

Will man es zu Meßing, Kupfer, Eisen, 2c. gestrauchen, so kann man auch von dergleichen Metalzten, auf das kleineste geseilet, zuseken, man kann auch ein wenig Hausblase dazu thun. Soll dieser Leim noch besser im Wasser halten, so muß man ihm starzten Druckerstrniß inseriren, man muß aber nicht mehr mit Firnisse anmachen, als man brauchet, weil man sonst solchen hernach nicht wieder erweichen kann.

Eine Rugel zu machen, daraus Siegel und Petschaffte zu formiren, und damit zu drucken.

Nimm 1½ Loth rein Quecksilber, 1½ Loth sein Silber, wie man es ben den Goldschlägern kaust, und so dünne, als man solches haben kann, solches mische wohl untereinander, die du siehest, daß das Quecksilber das Gute allein in sich gesressen, und es so dicke worden, daß es sich wohl zusammen fast ballen läßt. Eben auf diese Art kann man auch eine in einer Geschwindigkeit machen, welche nicht soviel kostet, wenn man, anstatt des seinen Silbers, das sogenannte Stanniol nimmt, und es mit dem Quecksilber, wie zuvor gedacht, vermischet, die es sich auch, wie eine Augel, ballen lässet. Wie damit procediret wird, ist dem Besisser dieses Buchs bekandt.

Etwas zu den Augen.

Nimm Euphrasiam, oder Augentrost, leg es in Wein, oder Most, und trink davon.

Für den Schwindel.

Ernstallen auf bloser Haut getragen, vertreibet ben Schwindel; blau Glas ist noch besser.

Einen goldenen Ring zu färben, daß man dem Ringe feinen Schaden thut.

Nimm 2 Theile Salpeter, 1 Theil Spißglas, und ein wenig Schwefel, solches alles untereinans der gepülvert, und das Gold wohl darinnen gerrieben.

Sapphir zu machen.

Rimm 1 Loth Kießling, laß den fliessen, und 3 Loth gute Glätte; es muß aber weniger Fener has ben, denn die andern, giebst du ihm zu viel Fener, so wird ein Hnacinth.

Turkis zu machen.

Nimm 2 toth calcinirte Ernstalle, 1 toth Bleys weiß, und thue dazu gar wenig von dem bereiteten Sapphir.

Hyacinth, oder Topasts, zu machen.

Nimm 1 Loth Ernstalle, und 3 Loth Blenweiß, reibe es wohl durcheinander, thue es in einen neuen Tiegel, und verfahre, wie zuvor.

Smaragd zu machen.

Nimm 1 koth Ernstallen, 4 koth Mennige, und 1 koth Kupferschlag, das reibe alles untereinander, und thue ihm, wie zuvor.

Item:

Item:

Nimm 10 Loth guter Mennige, 1 Loth des vors bereiteten Steins, welches du willt, und 1 Loth guter Glätte, reibe es wohl durcheinander, daß es wie Mehl werde, thu es in einen Tiegel, mache den Tiegel zu, und gieb ihm von obenherab Feuer, worauf du wohl Acht zu haben.

Roth Glas zu machen.

Nimm 2 Loth Spießglas, und 1 Loth Ernstalkglas, stiessen vor dem Blasebalge, wie Gold, daß es lauter wird.

Stem:

Re. Lithargyrium mensuras 6. arenae fil. mensuras 3. crocus martis mensur 1. misce ut simul sluat, producens vitrum rubrum.

Schmelzgläser zu machen.

Mimm Welschblau, 8 Loth Sand, 6 Loth Olei, 8 Loth Weinstein, 1 Loth Saffran, laß es zum Körnige schmelzen.

Goldgelb zu machen.

Nimm 7 Loth Mennige, 7 Loth Sand, 1 15. Antimonium, Venetisch weiß Glas 8 Loth, Blen 4 Loth, und Salz 2 Loth.

Bein weich zu machen.

Nimm Salben, koche sie im starken Eßige, seige es durch ein Tuch, und lege das Bein hinein, je lans ger es liegt, je weicher es wird.

Eisen

Eisen äßen, und darauf schreiben.

Nimm Vitriol, Grünspan, Salz, Harn, Alaun, diese pulverisitt, in Harn gethan, und umgerühret, denn Wachs auf Eisen ausgebreitet, wie eine Tasel geschlicht, und auf den Seiten Ränder vorzgemacht, daß nichts herunter sleußt, dann mit einem eisernen Griffel durchs Wachs geschrieben, bis auf das Eisen, dieß Wasser aber darauf gegossen, und über Nacht stehen lassen.

Kupfer machen ad candorem auri.

Nimm Tartaratum, pulveriza cum vino bono mixtum, dann mache das Venus etlichemal glu: hend, und losche darinne.

Ad deaurandum aliquid.

Rectum vini, donec dissoluit, und mache es nach mit einem Pinsel, das du vergulden willt, hernach lege das Gold darüber.

Silber und Gold schreiben.

Nimm ungelöschten Kalk, starken Eßig, und Mercurium, solches zusammen in ein Glas gethan, warm angemacht, und alsdenn damit geschrieben, so wird es, wie Silber; thue Saffran darein, so wird es, wie Gold.

Zinn

Zinngefäß zu vergulden.

Nimm 2 Loth Aloe Heparica, I Loth Firniß, ein wenig Grünspan, und ein wenig Ulaun, reib es miteins ander, darnach für 3 Heller Leinöl, siede es, und, wann es siedet, so schäume dasselbe, hat es gesotten, so zeucht es sich auf, und wird grün; alsdenn heb es ab, und geuß solches auf Zinn: so hat man eine Goldfarbe.

Eisen weich zu machen.

Re. Oleum tartari, und Salmiacwasser, jedes gleichviel, mach es zu einem Dele, lege Tag und Macht Eisen darein: so wird es weich.

Ein Wasser, womit man vergulden kann, zu machen.

Nimm I Loth Mercurium, und so viel Scheides wasser, laß solches das Quecksilber zufressen, dann thue halb so viel Brunzwasser hinzu, ehe du vers quickest. Vergülden Ding mußt du zwenmal anglühen, zum Isten soll man es nicht kraßen, zum ztenmale aber sollst du es kraßen.

Ein Verguldewasser auf Eisen zu machen.

Nimm I koth weissen Vitriol, I koth Aes ustum, I koth Weinstein, I Gr. Weineßig, thue solches zusammen in einen Scheidekolben, mache das Glas zu, und siede es halb ein. Was du nun Here für Eisen vergulden willt, das verquicke mit diesem Wasser, und mit Mercurio, alsdenn vergulde darauf.

Eisen zu vergulden.

Nimm 2 Loth Alaun, 2 Loth Mercurium sublimatum, 2 Loth Salmiac, und 2 Loth gebrannten Weinstein, darauf geuß Brunzwasser, laß es in einer Wärme zergehen, lege das Eisen darein, so verquicket es sich, und denn betrag es mit gemeldez tem Golde, oder Silber.

Ein Quickwasser, Eisen zu ver: gulden.

Nimm 1 Loth weissen Vitriol, 1 Loth Aes ustum, 1 Loth Weinskein, und 1 Qu. Weinskig, thue es in einen Scheidekolben, mache das Glas zu, und siede es halb ein; was du nun für Eisen vergult den willt, dasselbe verquicke mit diesem Wasser und Mercurio sublimato, denn kannst du darauf verzulden.

Silberschrift zu machen.

Nimm Marcasitam argenteam, und Wese: mund, reibe es ganz klein, thue es in eine Muschel, geuß Wasser daran, rühre es um, laß sich es da se: hen, dann seige das Wasser ab, und das thue oste, darnach polire es mit einem Zahne: so wird es, wie ein ander Gold.

Ein Glühewachs zu machen.

Nimm 18 Loth Rothelstein, 18 Loth Vitriol, 8 Loth Berggrun, 1 Loth Borras, und 1 Loth Alaun.

Item:

Minum 3 koth Röthelstein, 2 koth Grünspan, ½ koth Kupferschlag, 1 Quentchen Borras, und 12 koth Wachs.

Die Farbe dazu.

Nimm Grünspan, Salmiac, und Kupferwasser, mit Wasser angemacht.

Eine Goldfarbe zu vergulden.

Nimm Salmiac, Grunspan, Kupfer, und Salnitri.

Eine Helle.

Nimm 2 Loth Alaun, 2 Loth Salz, 1 Loth Weinstein, und Sulphur, mit halb Brunz: und halb ordentlichem Wasser.

Ein gut Glühewachs.

Nimm 10 Loth Wachs, 3 Loth Rothelstein, 1 Loth weissen Vitriol, 1 Loth Aes ustum, 1 Loth Grünspan, und 1 Quentchen Venetischen Vorras. Das Wachs laß zergehen, und die Stücke thue dar; ein, rühre es sein um, bis es kalt werden will, und denn geuß es auf einen Stein. Probatum.

D . 2

Eine

Eine Farbe darauf.

Nimm 4 Loth Grünspan, 4 Loth Vitriol, 4 Loth Salniter, 2 Loth Salmiac, und & Nössel frisch Wasser, laß es halb sieden.

Die Helle darauf.

Nimm Sulphur, weisse Ana, und so viel Salz, als von benden ist, wie auch ein wenig Eurcumi, in halb Urin und halb Wasser aufgesotten.

Holz zu vergulden.

Nimm 2 Loth Areide, oder soviel du willt, thue I Loth Bolus Armenus dazu, und reib es mit Enweisse, daß dieser ganz braun werde, und dar: nach thue 5 Qu. Zuckercand dazu, reibe solches wohl und klein, darnach thue es in ein Hörnchen, und geuß wieder Enweiß daran, daß es dunne werde, und streiche das mit einem Pinsel an, laß es trock: nen, und, wenn du übergulden willt, so tunke einen breiten Pinsel in schlecht Wasser, streiche über das Fundament, daß es seucht werde, hernach lege das Gold darauf, und planire es: so wird es ganz schön.

Eine Mixtur zu den Spiegeln zu machen.

Man nimmt des gereinigten Zinnes 3 Pfund, und des gereinigten Kupfers 1 Pfund; das Kupfer Kupfer wird erst zerschmolzen, hernach das Zinn, wann es nur wohl geschmolzen, thut man 12 koth rothen, und ein wenig gebrannten Weinstein, 3 koth Salpeter, und ½ koth Alaune, und 4 koth Arsenic, dazu, dieses alles läßt man abrauchen, und geußt es in die Spiegelsorm.

Das Meßing goldfarbig anzustreichen.

Nimm 9 Loth Areide, 1 Loth Schwefel, und dieses durcheinander gerieben.

Einen guten festen Glaskûtt zu machen.

Nimm gemein Pech, gute Milch, und ein wenig Ziegelmehl, solches mische untereinander; das giebet einen vortrefflichen Kutt.

Schröte zu giessen.

Nimm ju 1½ Centner Blen 1 Pfund Auripigmentum, das Blen laß schmelzen, wenn es recht heiß ist, so wirf das Auripigmentum ein wenig darauf, wann dieses verbrennet, so ist es gut, wo aber nicht, so muß das Blen noch bessere Hiße bekommen, darnach nimmt man ein Faß mit Waßser, legt ein Paar eiserne Stabe darüber, und ein Kästchen vom Eisen, welches Räderchen haben muß, so geußt man es, daß es in das Faß überlausen muß, darnach werden die Schröte gestebet.

Eine feine Art, Zinn geschwinde zu lothen.

Nimm Marcasit, und sein Englisch Zinn, schmelze es, und geuß solches über ein Blech, daß es ganz dünne werde, wenn man nun ein Zinn an das anz dere löthen will, so leget man das toth auf das anz dere, das man daran löthen will, darüber, und hält es nur über ein Licht, oder geringes Kohlseuer, als; denn sließt das Loth, und, wenn das Zinn kalt wird, so ist es ganz sest aneinander.

Noch eine andere Art, fast besser zu löthen.

Mimm Zinn und Blen, von jedem 1 Loth, Wiß: muth, oder Marcasit, 2 Loth, dieses wird geschmelzet, und damit, wie erst gemeldet, verfahren.

Eisen zu giessen.

Nimm klares Eisenseilig, wasche das ganz rein, erstlich mit Laugen, denn mit Wasser, mische das unter halb so viel gepülverten Schwefel, thue es in einen Tiegel, gieb ihm gut Feuer, bis es recht sliesse.

Siegellack zu machen.

Nimm Gummilack 1 Loth, Coloson und Venez tischen Terpentin, jedes 1 Quentchen, Zinnober & Quentchen.

Aqua-

Aquafort, oder stark Wasser, zu machen.

Nimm Grünspan 1 Unze, grün Kupferwasser 1 Unze, Salz eine Handvoll, und guten Weineßig, thue alles in ein Quart Wasser, laß es eine halbe Stunde kochen.

Atterhand gute Löthungen: Einen Meßingschlagloth zu machen.

Minim & Loth Meßing, & Loth Speauter, I

Ober:

Nimm 3 Loth Speauter, 1 Quentchen sein Silber.

Einen Borras zum Löthen zu machen.

Minm I Loth Benetischen Borras, 2 Loth ges glühet Salz, und 2 Loth Glasgalle.

A. Meßscht.

Nimm 4 Loth Meßing, und 2 Loth Zink, die ses zerschmelze zusammen, und gieß es durch einen Besen ins Wasser.

M. S. L.

Mimm 4 Loth Meßing, 1 Quentchen sein Sile ber, und 1 Quentchen Contresin; das Meßing und Silber muß erstlich zerschmolzen, und denn das Contresin darauf geworfen werden.

M. S. L.

Nimm 2 Loth Meßing, 1 Loth Contresin, und 1 Quentchen sein Silber, probatum est.

Ein gut Schlagloth auf Silber. M. S. L.

Nimm 1 Quentchen sein Silber, 3 Loth Messing, und 1 Loth Contresin, dieses wird zusammen untereinander geschmelzt, und ein Theil Vorras dars auf geworfen.

Ein gut Silber: und Meßingschlag: loth zu machen.

Nimm guten Meßing I Loth, sein Silber 3½ Quentchen, und einer Erbse groß sein Zinn; wenn der Meßing geschmolzen ist, thut man das Silber und Zinn hinein, und geußt es aus.

Ein ander Schlagloth auf Eisen zu machen.

Nimm 2 Theile Meßing, und 2 Theile Silber: glätte.

Eine kalte Goldfarbe zu machen.

Nimm Spießglas, und Weinstein, eines soviel, als das andere, ist gut.

Stahl

Stahl zu härten.

Mimm Kuhpfoten 2 Loth, Ziegelmehl 1 Loth, Weinstein 1 Loth, und für 3 Pfennige Eisenrost.

Daß eine Sache im Feuer halt, und nicht verbrennet.

Nimm Alaun, laß solche im Wasser zergehen, und bestreiche denn damit, was du lothen willt, ausz genommen den Ort, wo man den Loth aufträgt; wenn dieses geschehen, so nimm klar gestossenen Leim, Poly et Credum, mische es untereinander, und besstreiche den Lauf damit, welches auch in dem stärkz. sten Feuer hält.

Eine Praparation zum Löthen.

Nimm klar gestossenen Kohlenstaub, und Sale niter im Wasser zerlassen, mit diesem Wasser die Kohlen angemacht, und den Lauf vollgefüllet, als: denn gesechert.

Mit Silber zu lothen.

Schlage das Silber auf einem Ambosse papier: dunne, und schneide es in Striemchen, sodann lege es auf die Grüne, welche soll gelöthet werden, und thue Vorras darauf, so wird es gut fliessen.

Wenn man grosse Zwiebeln has ben will.

Sae den Zwiebelsaamen Abends, wenn der Mondvoll ist.

2 5

Wie

Wie man junge Salzzwiebeln setzen soll, daß sie nicht zusammenschiest sen, oder Belz werden.

Willt du, daß die jungen Zwiebeln nicht zusams menschiessen, so schneide allen jungen Zwiebeln die Spike kreukweise auf, und im abnehmenden Mons den versetze sie, so schiessen sie nicht zusammen, und tragen keine Belze.

Suffe Rüben zu bekommen.

Lege den Saamen zuvor in Honigwasser, so wer: den sie susse gnug werden.

Groffe Rüben zu bekommen.

Vohre ein koch in eine Rübe, und fülle das koch mit Rübesaamen zu, so werden sie gewiß groß.

Daß die Erdsiche den jungen Rettigen, oder andern Gartengewächsen, kei: nen Schaden thun.

Man soll am rechten Fastnachtstage rechten kurzen Pferdemist auf dassenige Beet, oder Feld, streuen: so können sie keinen Schaden thun.

Ein Roß feiste zu machen.

Bieb ihm gesottenen Hafer zu fressen, dann trankes es allezeit über den andern Tag.

Ginen

Einen Ochsen in vier Wochen so fett zu machen, daß man solchen vor Fette faum essen kann.

Nimm Wickenkörner, gelbe Rüben klein geschnitzten, und mit geschnittenem Strohe wohl eingemischt. Dieses gieb dem Ochsen, sowohl Tags, als Nachts, zu fressen, und jedesmal darauf zu trinken, so nimmt er geschwinde zu; solches hilft auch Kälbern und Hämmeln.

Eine Salzgrube zu machen, daß sich viel Wild sammle.

Schlag Unis, Coriander, Liebstöckel, Hirschbrumst, Allaun und Salz ein, wie es sonsten der Gebrauch ist; das Wild hält sich gerne da auf.

Mit Schroote zu schiessen.

Menn du ladest, so schütte zuerst das Pulver, denn eine werkene Augel, ferner 6 Schroot, und wieder eine solche Augel, alsdenn 6 Schroot, und eben so eine Augel darauf: so wirst du sehen, wie du schiessen wirst.

Eisen zu schmelzen.

Nimm Eisen, Antimonium, geschabte Kreide, laß es in einen Tiegel stiessen: so fließt das Eisen, wie Blen, und ist schon weiß.

Bisse

Bose Geld wieder gut zu machen.

Nimm gerieben Ziegelmehl, Salz, und geriebes nen Pfeffer und Eßig, bestreiche mit solchen Dingen das Geld, und leg es auf glühende Kohlen: so bes kommt es eine schöne Gestalt.

Im Winter eine zinnerne Schüssel in einer warmen Stube auf einen Tisch anfrieren zu machen.

Jann es im Winter geschnepet hat, so nimm eine zinnerne Schüssel voll Schneeganz gehäuft, traz ge sie in eine warme Stube, mache auf den Tisch einen nassen Fleck, und streue etwas vom Schnee dahin, drucke die Schüssel mit den Händen darauf, denn streue Salz auf den Boden der Schüssel, und thue auf das Salz den andern Schnee, laß es eine kleine Weile also stehen: so frieret die Schüssel an den Tisch. Auch thue man zuvor ein wenig rothen Bolus unter das Salz, so kennt man es nicht, was es sen, wenn man es in die Schüssel streuet, und giebt den Zuschauern mehrere Verwunderung.

Eine überaus schöne Spiegel: mixtur.

Man nimmt gut neu Vergkupfer, (Ablerkupfer, wie es zum Drathziehen gebrauchet wird, ist das beste,) 8 Theile, ein unverfälscht Englisch Zinn I Theil,

Theil, Wißmuth 5 Theile, thut alles in einen Tiezgel, lässet es zergehen, daß es wohl zu giessen ist, als: dann nimmt man auch die Form, und schmieret sie mit Unschlit, darein wird es gegossen, hernach läßt man es erkalten, und poliret ihn. Item: Wenn die Materie zergangen, so greisset man mit einem harten Eisen hinein, so es davon bleibet, und läßt es kalt werden. Item: Wenn es an der Weisse, wie ein Kreußer ist, so ist es gerecht, wo es aber röther, so thut man mehr Zinn hinein, ist es aber zu weiß, so muß man ein wenig Kupfer dazu thun, bis es die rechte Farbe gewinnet, doch, daß die Materie zuvor ein wenig heiß sen, die man in den Tiegel thut, so dann mag man es in Formen giessen, wie man will.

Zinn, wie Silber, zu arbeiten.

Berlaß das Zinn, wieviel du willt, nimm zu einer Mark Zinn 1 Loth Wißmuth, zerstoß es wohl, und nimm denn Goldwurzel, wirf es darein, und laß es wohl darinne verbrennen.

Meßing so schön, wie Gold, zu machen.

Minun Schwefel und Kreide, reibe es mit Eßige auf einem Steine, und alsdenn reibe den Messing damit, so glänzet er, wie Gold.

Daß du in Händen Feuer tragen kannst.

Schmiere deine Hand mit St. Johanniskraute, so wird dich nichts brennen.

Wie die Drachenbluttinctur zu machen.

Mimm des feinesten pulverisirten Drachenbluts, soviel du willt, geuß den besten Spiritum vini darauf, so hast du einen schönen Goldsirniß, der sich auf das beste präsentiren wird.

Etwas, so zum Gehöre dienlich.

Minni Wermuth, und siede selbige, laß dir die Dunst davon ins Ohr gehen.

Mittel für die rothe Ruhr.

Nimm Butter, die im Man gemacht ist, und zwar ohne Salz, ein: oder drenmal gegessen, als: denn vergehet dieselbige.

ARCANVM.

Gin Kraut, heißt Lunaritus, im kat. Burras genannt, etliche nennen es Mondkraut, wächst an hohen Bergen, ben den sliessenden Brunnen, und hat rundte Blätter, sieuti nummus und blau, hat einen rothen Stengel, und wächset mit dem Mond, und leuchtet des Nachts, wer es haben will, der suche es, wenn der Mond zunimmt, plenaque est runc optimam habet vim, mit des Stengels Saste siede Mercurium, so wird ein rother Stein daraus, den mache zu Pulver, und thue das Pulver in Silber, so wird es zu Golde, die Blätter brich, und mache sie zu Pulver, und wirf sie in zerlassen Silber, et item est effectus, oder in Kupfer. Im September am vollen Mond ist dieses Kraut am besten in seiner Kraft, und ist ein Indianisch Kraut, wird von den Alchymisten zu vielen hochwichtigen Sachen ges braucht.

Eine vortreffliche Holzarbeit

Mimm dasjenige zubereitete Holzwerk, so du also bereiten willst, überstreich es ein: oder viermal mit oft besagtem dicken Lackfirnisse, und lag es jeder: zeit wohl abtrocknen, denn überfähret man es hin und wieder an denen Orten, wo man es bunt has ben will, mit dem dicklichen kackfirnisse, und bes streuet es, weil es noch naß ist, mit buntem Glanz oder Streugolde, oder schönem untereinander ver: mischten bunten Glasbalche, das Uebrige, so nicht darauf kleiben bleibet, schüttelt man wieder davon ab, und fähret also fort, bis das Holz, oder die Ur: beit, völlig überstreuet worden ist. Hernach übers fähret man es wohl getrocknet ein: oder brenmal mit schönem gelben mit Curcume gefärbten Spiritu vini, der mit obbesagtem dunnen Lacksirnisse auf das beste vermischet sen, lässet es auch wohl eintrocknen, und poliret es, wie oft gemeldet: so findet man es nach seinem Begehren.

Remars

Remarque derer Farben, so man zu Schildkröten: und allerlen andern marmorirten Arbeiten gebrauchet.

Bergblau, Schmalten, Judig, Kühnruß, Beinschwärz, Zeltenlack, und etwas wenig Nauschgelb.
Die Saftsarben aber, so man darzu gebrauchet,
sind diese, als: Brasilien, Fernabock, Tarnasol,
Safrangelb, Nußsaft, Saftgrün, distillirter Grünspan, Lacknuß, Liliensaft, und andere dergleichen mehr.
Die darunter hart sind, muß man klein stossen, und
durch einen zarten Flor sieben und beuteln.

Wie die Holzrize und Fugen ben der Schildkrötenarbeit schön eben ge: macht werden können.

Nimm zarte zu Pulver gemachte Kreide, mache solche mit reinem Firnisse an, wie ein Müßechen, und überfahre die Fugen mit Spalten am Holzwerke damit so oft, bis du siehest, daß solche ganz eben sind, und reibe es alsdann mit Bimsteizne wieder glatt.

NB. So aber Haare von den Pinseln an die Ursbeit kommen, daß sie davon ungestalt wird, so überstreiche die Derter mit Spiritu vini so lange, bis du es erweichest, und sie wiesder weggenommen werden können.

Unverbesserlicher schwarzer Firniß.

Nimm 4 Loth Gummilack, und 2 Loth Asphaltum, gieß darauf des besten Spiritus vini, mit 6 oder 8 Messerspiken voll schöner Cochenillen, laß es also 24 Stunden in gelinder Wärme stehen, und sich solviren, alsdann filtrire es durch ein rein Tüchelchen.

Den Asphaltum dazu zu ver: fertigen.

Metorte, aus dem Sande, wie ein verständiger Destillator wohl wissen wird, in ein Glas, darein Zesin gethan werden muß: so kömmt ein gelbes Del davon in den Wein. So bald du aber siehest, daß ein rothes Del kommen will, muß man aufhören, was nun alsdann in der Retorte bleibet, daraus wird das Asphaltum.

Folgenden Firnif darf man nicht poliren.

Paß ben einem Topfer, wenn er sein Geschirr brens net, in saubern irdenen und gesaßten Scherben 2 Pfund weissen Weinstein mit einseßen, und brenz nen: so wird er schon weiß und blaulicht. Es bleiz bet aber kaum der vierte Theil davon übrig, diesen mußt du annoch heiß zerstossen, in ein Glas thun, und

und des rectificirten Spiritus vini 1 Maaß darauf giessen, und eine halbe Stunde ohngesehr stehen las sen, darauf wieder abgiessen, und auf das beste vers wahren. Du kannst den Spiritum vini in Vorrath machen. Wenn du nun denselben verfertigen willst. fo nimm vom guten Mastir 4 Loth, Gummilack 4 Loth, reinen Agtstein 16 Loth, guten Sandrac 16 Loth, zerstosse alles wohl, thue es zusammen in eine grosse Phiole, geuß den Spiritum vini einer oder zwen Hande hoch darüber, schüttele es eine hals be Stunde lang wohl im Glase untereinander, verbinde es recht feste, laß solches 2 oder 3 Tage in gelinder Marme stehen, doch ruttele es alle 2 Stuns den einmal um, bis sich die Gummara aufgeloset, oder folviret haben, sodann geuß den Firnif rein ab, verwahre ihn aufs beste: so hast du einen solchen zarten Firniß, den du eher so dunne, als du willst, aufstreichen kannst; auf solche Urt darfst du ibn bernach auch nicht poliren.

Mit Terpentindle gemachter Firniß.

mm reinen Sandrac, Mastir, Gummi animae, von jedem 8 koth, Agtstein 4 koth, und Terpentin 4 Loth, vermische es gestossen unterein: ander, thue es in ein rein Glas, gieß 1 pfund des reinsten Terpentinols darauf, ruttele es wohl unters einander, bringe es auf eine gelinde Warme, laß es so lange stehen, bis sich es fast solviret hat, dann zwinge ihn durch ein weisses Tuch, und verwahre

ibn

ihn wohl: so hast du einen vortrefflichen Terpen: tinstrniß, der zu allerlen zu gebrauchen ist.

Auf die Metallen Goldstrniß zu machen.

Mimm Sandrac 4 koth, Benetischen Terpentin 5 koth, Gummilack 2 koth, Mastir 2 koth, weissen Wenrauch 2 koth, Colosonium 1 koth, und Gummi Guttae 1 koth. Dieses alles nun missche, wenn es durch ein Sieb geschlagen, durcheinans der, thue es in ein rein Phiolenglas, geuß des besten Spiritus vini rectificatissimi 2 Psund darüber, schüttele es wohl untereinander, und dieses sast eine gute Stunde, hernach muß es verbunden, und ettische Tage auf gelinde Wärme gesetzt, und ebenfalls auch oft untereinander geschüttelt werden. Wenn sich nun die Gummata in dem Spiritu vini aufgelöset haben, so seige solchen Firniß durch ein Tuch rein ab, und verwahre denselben auf das beste.

Wasserfirniß, welchen man nur ben Mahler: und Wasserfarben gebrauchen kann.

Man nimmt schönen Mastir 2 Loth, weissen Wens rauch 1 Loth, reinen Sandrac 12 Loth, und Ugtstein 4 Loth, thut es klein gestossen in einen Scheiz dekolben untereinander, und so viel, als 12 Nußschas sen voll, vom Venetischen Terpentin dazu, gießt einer Hand hoch des besten Spiritus vini rectificatissi-

i m

mi darauf, bindet das Glas wohl zu, setzet es auf warmen Sand, bis sich fast alles solviret hat, dann seiget man solchen Firniß durch ein reines Tüchelschen, und verwahret ihn wohl.

Vortrefflicher Glas: und Glanz: firniß.

K. Gummi laccae in granis, optimum Massix, \text{\$\tilde{a}\tilde{a}\tilde{c}\tilde{

Eine vortreffliche marmorirte Gipsar; beit auf Holz, Tische, Säulen, und andere schone Sächen.

Frstlich koche den zuvor bereiteten Gips in einer eie sernen Pfanne ben gelindem Feuer, mit contis nuirlichem Umrühren, so lange, bis er keine Blase mehr aufwirst; diesen gekochten, auch nun erkalteten Gips mache mit einem ziemlich dicken reinen Leims

Leimwasser zu einem Klumpen, mische ihn mit den Händen wohl untereinander, und alsdenn bringe sole chen in unterschiedene Theile. Hernach mußt du unterschiedliche Farben, wie du solchen gekünstelten Marmor haben willt, mit etwas dickem Wasser ans machen, und dieses sen entweder Mennige, Blengelb, Grunspan, Schwarz, und so weiter. Drittens mens ger man von solchen Farben nach gewissem Maasse darunter, doch eine jede Farbe absonderlich. Viers tens, wenn du nun von unterschiedlichen Farben ders gleichen Masse bereitet hast, so wälgere es in lange Zapfen, lege solches aufeinander, wie man etwan die Farben spielend haben will, und denn wälgere es aufs neue zusammen; wenn nun dieses geschehen, fo schneide sie wieder zu solchen Stücken und Scheis ben, wie zuvor. Fünftens muß man so groß, als die Arbeit ist, Formen vom Holze machen lassen, wie es z. E. das Tischblatt erfordert. Sechstens lege man diese Forme, oder Zange, auf einen glatten ebe: nen Tisch, drucke hernach die in gleicher Dicke ges schnittene Scheiben, oder Stucke, neben: und hart untereinander, laffe es eine oder zwen Stunden stehen, schneide denn mit einem grossen dunnen Messer alles Unebene fein glatt und sauber ab, und überfahre es mit einem glatten Holze aufs beste, daß es glatt und eben werde, endlich lasse man es einen oder zwen Tage stehen, und wohl erharten. Siebendens, wenn es nun so weit gebracht worden ist, muß es, nach: dem das Gipswerk wohl erhartet, mit einem rauhen Wehsteine fein glatt abgeschliffen, darauf ferner mit einem gelinden Steine und pulverisirten Trippel wohl geglät

geglättet, und endlich mit Seife und Rehhaaren zu: lest helle poliret und abgeschliffen werden.

NB. Zu merken ist hierben, daß, wenn der Gips mit Alaunwasser nach dem Schleisen angestrichen worden, solcher so hart, als wie ein Stein, wird.

Wie dieser Leim zu unserer Gips: arbeit zu präpariren.

Menn man Hausblase und Tragant 3 Tage lang in Eßig wohl weichen lässet, alsdenn mit Tie scherleime gut anmachet, da giebt solcher die beste Härte zur Gipsarbeit.

Eine schöne marmorirte Holzarbeit, 3. E. Tische, Säulen, Tressuren, und dergl. zu machen.

3 mm ersten wird der Gips, wie es gebräuchlich, in einem Kessel, oder Pfanne, oder irdenem Geschirre, mit beständigem Umschällen, wie im Vorhergehenden gemeldet, so lange gekocht, bis er keine Blase mehr auswirst, dann ist er gekocht. Will man nun einen marmorirten Tisch machen, so nimm zu 10 Pfunden des also zubereiteten Gipses einen Vierling guten Leinz, und 3 Maaß Wasser, welchen Leim man denn nach Gebühr sieden und zubereiten soll, darnach thue den Gips in eine Molde, vermische 5 Loth Bergasche darunter, mache es mit dem Leimwasser an, knäte

es wohl untereinander zu einem etwas festen Teige, streiche ihn darauf auf eine aufgespannte Leinwand aus, alsdenn einen groben Gips, so mit keimwasser angemachet, und darauf gelegt, in der Dicke, als man den Tisch überlegt haben will. Wenn du nun den Tisch fein untereinander geandert haben willt, so nimm von unterschiedenen Farben, wie du selbst willt, vermische solche mit keimwasser, wie oben berubret, knate es aufs beste untereinander, damit die Farbe wohl in den Gips krieche, alsdenn mache eis nen blosen Gips mit Leinwasser ohne Farben an, und nimm den gefärbten unter den blos angemache ten Gips, knate bende Sachen aufs beste durcheins ander, zerschneide es zu breiten Stückchen, und lege se auf Leinwand, so groß du den Tisch haben willst, ein Paar Finger dicke. Darnach thue erst den grob gemachten Gips auch darauf, und zwar in derjenis gen Dicke, als man solches haben will, und laß es 24 Stunden darauf stehen, alsdenn hebe die Arbeit auf, und thue die Leinwand davon. Endlich nimm einen rothen Ziegelstein, schütte aber zuvor Wasser auf den Tisch, und reibe ihn so lange, bis man keinen Leinwanddruck mehr siehet, sodann polire es mit eis nem Polirsteine, und taß den Tisch eine Zeitlang trocknen; alsdenn nimm keindl mit einem Filze, und überstreiche damit den Tisch so lange, bis daß sol: cher einen schönen Glanz har, denn hat man die scho; ne marmorirte Arbeit auf das beste bereitet.

Wie du es machen mußt, wenn du in solcher marmorirten Arbeit schöne Figuren pråpariren willst.

Genn du ben dieser Arbeit allerhand schone Fisguren nach Belieben einlegen willst, so mußt du mit Blenweisse, oder Kreide, auf den Tisch, was du willst, aufreissen, solche gräbest du dann mit eis nem zugehörigen Eisen auß beste aus; wenn es nun nett und sauber ausgestochen, so gieß Wasser darein, laß es eine halbe Stunde darauf stehen, und also wohl anseuchten, denn trockne es mit einem saus bern Tuche wieder wohl aus, und mache mit einem nach Belieben gefärbten Leimwasser gekochten Gips an, überstreiche damit die ausgegrabenen Figuren aus beste, laß es wohl trocknen, und polire denn, wie es zur Gnüge angezeiget. Solchergestalt machet man nun auf das schönste marmorne Tische, Säus len, oder was man selbst sabriciren will.

Wie dergleichen gemahlte Säulen, oder Pyramiden, an der Farbe dem Kupfer ähnlich zu machen.

Nimm wohlzubereiteten Ruß, vermische solchen nit einem dicken und starken Leimwässerchen, daß eine schwarze Farbe daraus werde, mit solcher überstreiche das Gipswerk auß beste, und laß es wohl trocknen, alsdann nimm eine Purpursarbe, streiche solche mit einem Pinsel, oder Finger, über das Schwarze: so bekömmt es das Unsehen, als sen es das schönste Kupfer.

Allerlen gesprengte Gipsarbeit zu machen.

Man kann allerlen gesprengte Gipsarbeit machen, wenn man den angemachten Gips darein brockelt, von allerhand Farben hernach selbige Brock: lein im zermalmten Lacke wolgert, und damit die Kugeln, oder andere Sachen, bekleibet, das kömmt sehr schön.

Eine schöne Massa, dem Helfenbeine gleich, nachzumachen.

füllet damit einen Topf an, verlutiret selbigen wohl, läßt hernach solchen ben einem Topfer, wenn er sein Geschirr brennet, in seinen Brennosen mit einsehen: so sindet man hernach, ben Eröffnung desselben, einen weissen Kalk, welcher, wenn er nicht weiß satt ist, noch einmal in des Topsers Brennosen mit eingeseßet werden muß, solchen stößt man nun klein, und macht ihn mit einem guten rechtgesottes nen Pergamentleimwasser zu einem Teige, in rechter Dicke, wie er senn soll, an, dann giesset oder drucket man solchen in die Modelle, lässet es hernach trucks nen, und hart werden, endlich nimmt man es hers aus, so ist es nach eines jeden Gesallen bewerkstelliget.

NB. Solche Bilder, oder Figuren, kann man von allerlen Farben machen, wenn man pamlich nämlich besagten Leimkuchen zuvor, entwes der mit Brasilien zur rothen, oder zur grüs nen mit Grünspanfarbe färbet, und denn die reinen Prgamentabschnittchen darinn zu einem rechten Leime siedet.

Schöne Bilder vom Schwefel abzu: giessen und zu formiren.

denselben mit Mandeldle, alsdenn läßt man den Schwefel in einem Geschirre auf einem gelinden Kohlseuer zergehen, und, wenn er zergangen, thut man von einer Farbe, welche man will, z.E. zur rozthen, gemein zart abgeriebenen Zinnober, zur grünen, Grünspan, darein, rühret es wohl untereinander: so hat der Schwefel die Farbe, in welche man das Bild hernach verlanget, dann giesset man solchen in die mit Dele geschmierten Modelle, so sindet man sein Verlangen. Solchergestalt kann man allerhand schöne Sachen, als Bilder, Contresait, Landschaften, 2c. abgiessen, und hernach in Rähmchen einfassen lassen.

Allerhand schöne Figuren, oder Bilder, vom Holze zu giessen.

an nimmt von den klein und subtil abgedrehet ten oder abgesägten Spähnen, oder Sägmehle, es sen von was vor einem Holze es wolle, es mag auch von einerlen oder mehr Holze senn, welches denn wohl gedörret, und auf das subtileste gestossen und pulve:

pulverisert werden muß; dessen kann man nun, soviel man selbst will, in Vorrath machen und bereiten, (NB. man kann zart gemahlnen Feilwurz und zart pulveristet Helfenbein nach Belieben darunter mens gen.) Wenn man nun bergleichen Bilder gieffen will, so nimmt man halb Brunn: und halb Rohr: wasser, siedet darinn allerlen wohlriechende Dinge, als Gewürze, Kräuter, z. daß das Wasser davon schön wohlriechend wird; dieses wohlriechende Was fer giesset man nun auf einen guten Theil zarter Pergamentabschnittelchen, oder Spahne, lagt es dren Tage und Machte darinn stehen und weichen, aledenn thut man 4 Loth Gummi Arabicum, und 4 Loth Tragant, mit darzu, und lässet es in einem wohlver: deckten Topfe eine oder vier Stunden wohl fieden, daß ein rechter Leim daraus werde, denn seiget man es durch ein Tuch, nimmt davon, soviel man will, ober dessen vonnothen bat, thut es in einen reinen Topf, rühret besagtes Holzmehl über dem Feuer nach und nach darein; so man will, kann man es auch von als ferhand Farben machen, als, wenn man roth haben will, so mische man ein wenig Brasilienholz, ober rothe Dinte, darunter, und so fort an. Ift aber die: se Massa so weit gebracht worden, daß es wie ein dicker Berg ist, so giesset man solche in die zuvor mit Mandeldle bestrichene Form, läßt es zwen oder brep Tage darinnen stehen, und recht erharten, denn nimmt man es wieder heraus, und läßt es fein abdrehen, so hat man die allerschönsten Bilder, und zwar so gut und vollkommen, als wenn sie ein Bildhauer vom Holze auf das kunftlichste verfertiget batte. diesem diesem kann man es poliren, und ihm einen Glanzgeben, wie man selber will; sollen sie aber wohl rieschen, so thue zulet, wenn du die Massa giessen willt, von einem distillirten Dele, als Zimmet, Näglein, oder Rhodiser Holz, auch gar nur Wacholderbele, w. soviel darunter, nachdem du Elbige schwach, oder stark wohlriechend haben will. Dieser Geruch bleibet beständig, und vergehet nicht.

Siegelrähmen vom Holze zu giessen, die gleichfalls anmuthig riechen.

mm durch ein Sieb geschlagenes zartes Linden: bolz, und Sagmehl, mische es mit halb so viel Biolmurjel, nebst Rasura ligni Rhodii, wohl une tereinander. Wenn du nun mit solchen operiren mußt, so nimm I Pfund reiner Pergamentspähne, Gummi Tragant und Gummi Arabici, von jes dem 3 oder 4 Loth, vermische es mit halb Rosen: und Brunnenwasser, siede es zu einem Leime, laß ihn durch ein rein Tuch laufen, damit das Garstige davon komme, dann thue die Holzmirtur darein, rub: re es wohl untereinander, mische Zucker, abgeriebes nen Bisam, sammt einem Rosenholzble, oder ein an: beres wohlriechendes Del, darunter, ruhre es auf ge: linder Wärme so lange zusammen, bis es ein rechter dicker Teig wird. Will man aber solchen daben von schöner Farbe haben, so thut man, als, zur schönen rothen, Brasilien, oder man siedet den Leim mit ros them Brasilienwasser, und färbet es also nach eiges nem Belieben, als da nimmt man zart pulverisirten Hgt=

Algtstein und Benzoe, streuet solchen auf den Teig, würket ihn so lange aus, dis es feste gnug ist, dann giesset man diesen Teig in die dazu gehörigen mit Mandelole bestrichene Formen, oder Modelle, lässet vier Tage stehen, so wird die Massa so fest, als wohl nimmermehr ein Helsenbein senn mag; lässet sich auch schneiden, drehen und handthieren, wie sonst ein anderes Holzwerk.

Horn so weich zu machen, daß man Bilder darein drucken, oder selbiges in Formen drucken kann.

Mimm 1 Pfund Benetisches Sodasalz, 1 Pfund ungelöschten Kalch, und soviel Wasser, als von: nothen, dieses laß zusammen sieden, so lange, bis es zwen Theile einsiedet, denn stoß eine Feder darein, streise sie zwischen zwenen Fingern, lässet sie die Festern abgehen, so ist es gnug, wo nicht, so muß es länger sieden, bis es solche Probe thut, dann giesset man es ab, lässet es durch ein reines Tuch laufen, daß es schön lauter wird. In solcher Lauche nun lässet man die Feilspähne, oder Hornabschabicht, sünf Tage weichen, bestreichet hernach die Hände mit Oele, nimmt alsdann die Massa heraus, arbeitet und knätet es wohl untereinander, bis es ein sester Teig worden ist, daß man ihn in Formen drucken kann.

Wilder

Bilder und Landschaften, so auf Rupfer gestochen, gar nett auf ein Glas zu bringen.

Mimm einen Kupferstich, es sen, was vor einer es wolle, überstreiche denselben auf benden Seiten mit einem mit Scheidewasser genetzen Pinsel, und laß ihn wieder trocken werden. Alsdenn nimm Bernetischen guten Terpentin, und halb so viel Terpentindl, dazu, rühre es wohl durcheinander, trage solche Mirtur mit einem Pinsel auf das Glas, worzauf man das Kupfer haben will, sein allgemach und wohl erwärmet, nach solchem behutsam das Kupfer sauber darauf, daß es keine Runzeln bekommt, dann reibe und drucke mit nassen Fingern das Kupfer sein glatt und eben auf das Glas, so wird das Papier absgehen, und die Figur ganz durchsichtig auf dem Glasse erscheinen.

Allerhand Gemählde zu er: leuchten.

Nimm schönes weisses Harz 24 koth, Terpentin 4 koth, Sandrac 4 koth, und Leinol 4 Pfund; doch nuß das Harz erst am Feuer zergehen, dann seis get man es, das Gummi lässet man im Dele weischen, darnach kochet man alles zusammen, vermischt und verwahret dasselbe wohl untereinander. So du nun mit diesem Firnisse saubere Gemählde überstreischest, so werden selbige sehr schön und glänzend das von. Man muß aber die Gemählde, dieweil sie noch

naß sind, vor Staube und Unreinigkeit wohl prasserviren und verwahren.

Das kunstliche Wasser, verborgene Schriften damit zu machen.

Imm guten Vitriol, stosse solchen klein, thue dest sen, und zwar gar ein wenig, in ein klein Glasz chen, laß es in reinem Wasser zergehen, schreib auf ein Papier, oder Pergament, und luß es trocken werz den, so kann es niemand lesen, vielweniger für etwas Geschriebenes, weder ben dem Lichte, noch Feuer, oder der Sonnen, erkennen, es sen denn, daß das Papier durch ein Wasser gezogen werde, doch muß das Wasser erst also bereitet werden:

Nimm 1 Seidelchen lauter Wasser, thue 1 Loth des pulverisirten Gallus darein, temperire es recht wohl untereinander, seige es hernach durch ein klein Tuch, darnach thue das Wasser, nach Proportion des geschriebenen Papiers, ob es groß oder klein, in ein Gesäß, und, wenn solches durchzogen, so kann man es alsobald, nachdem das Papier trocken worden, wie einen andern Brief, wieder lesen. Wenn man aber den Brief per contrarium mit schwarzer Dinte beschriebe, so merkte man den Possen des stoweniger.

Geheime und verborgene Schrift, die nicht ein jeder lesen kann.

Man nimmt ein Quentchen Salmiac, stosset solle chen klein, und lässet ihn, vermittelst kalten Was

Wassers, in einem saubern Lössel zergehen, damit schreibet man-mit einer ganz neugeschnittenen Feder auf rein Papier, und legt solches auf den Osen, oder sonst wohin, läßt es trocken werden: so kann man keine Schrift, weder sehen, noch vermerken; will man es aber leserlich machen, so darf es nur über heisse Kohlen gehalten werden, denn sindet sich gleich die Schrift wieder, daß man alles deutlich sehen und lesen kann.

NB. Man muß im Schreiben ja nicht klecken, welt ches, wenn man des Salmiacs zu viel genome men hat, leichtlich geschehen kann. Denn es ist der Salmiac eine scharse Materie, dahero muß man zu einem kössel voll Wassers nur ein wenig nehmen; ist das Geschriebene erst nicht schwarz gnug, so mußt du nur mehr Salmiac dazu thun, denn, je mehr desselben darinnen ist, je schwärzer es aussiehet. Oder, nimm nur Salmiac und Kupserwasser, und schreibe dannit; wenn du es gnug gegen das Feuer hältst, oder in die Röhre legest, so wird es gelb, denn kannst du alles wohl lesen,

Eine weisse Schrift, oder Dinte, auf weiß Papier zu schreiben.

Mimm Eperschalen, wasche sie rein ab, reibe solche mit Brunnenwasser auf einem Reibesteine recht zart, hernach thue est in eine Schüssel, so lange, bis es sich gesetzet hat, geuß das Wasser ganz gemächlich ab, laß die Materien trocken werden, und behalte sie, darnach

varnach nimm, wenn du es gebrauchen willst, Gummi Ammoniacum, thue die gelbe Rinden daran, dan andere lege eine Nacht in distillirten Eßig, bis daß der Gummi zergehet, darnach seige es, und mis sche ein wenig von dem gemeldten Pulver darunter, oder mahle damit, was du willt: so ist dasselbe schos ner und weisser, als das Papier selbsten.

Auf weisses Papier weisse Schrift zu schreiben.

Mimm Enerklar, untermenge es mit gelber Farbe, und schreibe damit, was du nur willt, laß es nachmals recht trocken werden, überstreiche das Paspier mit schwarzer Farbe, und, wenn du es ben Tag, oder Nacht, lesen willst, so reibe und schabe die Buchsstaben sein sanst, und mit allem Fleisse, so lange, bis das Schwarze bedecket ist: sodann scheinen die Buchstaben so hell hervor, daß du alles wohl lesen und verstehen kannst.

Schriften zu machen, welche nicht vers brannt werden können.

Mimm den allerschärssten Weinesig, und wohlzere klopstes Enweiß, und zerlasse Silberglätte dars ein, alsdenn schreibe mit dieser Mixtur auf ein Papier, was du willt, und wirf das Papier ins Feuer: so werden die Buchstaben in der Flamme bleiben, und nicht verbrennen, daß sie ein jeder gar leichtlich wird lesen können, indem das verbrannte Papier schwarz.

schwarz, die Buchstaben aber weiß werden heraus: kommen, und also zu sehen senn.

Schriften zu machen, welche sich nicht wohl ausradiren lassen.

Mimm ungelöschten Kalk, und Harn von einem jungen Knaben, mische bendes wohl untereinander, und brauche es statt einer Dinte; was du nun damit schreiben wirst, oder was sonst damit geschries ben worden, lässet sich hernach nimmermehr auslösschen.

Eine Schrift, die keine Maus angehen oder fressen wird.

peiche und siede Wermuth und Aloe im Wasser, von diesem giesse etwas in die Dinte, so fressen hernach die Mause solches Papier keinesweges, sonzbern, so sie es riechen, weichen davon.

Einen Teich mit Aalen zu besetzen, ohne daß die geringsten darinnen gewesen, oder hineingesetzet worden.

Festlich schneide eine Sommersprosse von einer Has
selstaude, gehe auf eine Wiese, stich einen länglich:
ten Rasen, so lang die Sommersprosse ist, lege den Rasen umgekehrt, daß das Gras unten zu liegen kommt, und die Erde oben, mache mit dem kleinen Finger eine länglichte Striehme, lege die Sommer:
sprosse sprossedarein, und oben auf lege wieder so eine von ders gleichen Länge, und laß solche 3 Tage liegen; wenn du denn dazu gehen, und den einen Rasen abnehmen wirst, so wirst du gewahr werden, daß derselbe, aus statt der Sommersprosse, voller kleiner blaulichter Würmerchen sen, decke den Rasen wieder zu, binz de solchen mit Bindfaden zusammen, und wirf ihn in einen Teich, so wirst du sehen, was vor eine Mens ge Aale du bekommen wirst.

Alle Fieber gewiß zu vertreiben.

Menn der Kranke merket, daß das Fieber kom: men will, so laß ihn 4 Stunde vorhero in seis ne rechte Hand ganz voll frisches gutes Korn neh: men, und dieselbe mit etlichen Schnupftuchern auf das allerbeste und warmste verbinden, laß den Pa: tienten fich ins Bette legen, und das Fieber erwarten, und sich warm halten; wenn es vollig vorben, so nuß der Kranke & Stunde einen starken Schweiß halten, und keinen Urm aus dem Bette thun, bis das Schwißen vorben, habe gleich einen Rapf,oder topfe fern Gefaß, mit frischer Erde ben ber Sand, laß die Hand, worinne das Korn ift, aus dem Bette thun, und geschwinde aufmachen, das Korn, welches vom Schwißen feucht, iaß im Topfe, darinne die frische Erbe ift, faen, und oben darauf wieder mit Erde bes decken, denn kann der Kranke auffteben, den Topf an einen Ort hinsegen, wo kein Regen, oder rauhe Luft, hinkommt: so bald bas Korn an zu schiessen und

zu kaumen fängt, so bald wird sich das Fieber vers liehren, ausbleiben, und sein Lebetage nicht wiederskommen.

Einen tollen Menschen gar leicht durch einen Fisch zu curiren.

Denn die Person am ärzsten wüthet, so sehe man, daß man ihr etwas eingebe, worauf sie schlazsen muß. Nimm eine etwas grosse Schlene, schneis de sie auf dem Rücken lebendig voneinander, doch muß sie auf dem Bauche ganz bleiben; diesen Fisch, wie er ist, mit Blut, und allem andern, binde dem schlasenden Kranken blos auf den Rückgrad, und laß ihn liegen, die er erwachet, so wirst du sehen, wie ein gering Mittel, nächst GOtt, geholsen.

Die Zahnschmerzen gewiß und mit leichter Mühe zu vertreiben.

Gehe zu einem jungen Weidenbaume, spalte solschen mitten voneinander, und schneide ein länge lichtes Stückchen Holz heraus, stochere den Zahn so lange damit, bis er blutet, sesse es mit sammt dem Blute wieder in den ausgeschnittenen Ort in das Bäumchen, verbinde es wohl, und verschmiere es mit Wachse, daß kein Regen dazu kommen kann; so bald es zu verwesen anfänget, ist es gut, und kommt sein Lebetage nicht wieder.

Das Bluten der Nasen zu vertreiben.

Nimm 2 koth Vitriol, I koth gemein Salz, sehr alte Fensterscheiben, welche vom Rauch: und kichtqualme ziemlich beschmußet, diese mache ganz klein zu Mehle, vermische diese drenStücke auss beste untereinander; wenn einem nun dieNase blutet, nehme man von diesem Pulver nur eine Messerspiße voll, thue sie in ein rein ungebraucht Tuch, und laß das Blut aus der Nasen darauf sallen, wickle das Läppchen, und was darinnen ist, zu, und verbinde es, lege es an einen leidlichen Ort, da es nicht zu kalt, oder warm ist.

Mit jedwedem Gewehre, es mag Nasmen haben, wie es will, dreymal weiter, als sonsten ordinar, zu schiessen.

Grstlich nimm 1 Pfund Pulver, zertheile solches auf ein Bret, und besprenge es mit 12 koth Campher: Spiritus, und laß die Hälste trocken wers den, darauf streue auf 3 koth 3 koth des klein gemache ten Pfessers, mische das Pulver untereinander, damit sich die benden Materien mit dem Kupfer wohl mes liren, mache es wieder breit auf einen Tisch, und laß es an der Sonne auf das beste trocknen, auf daß es zum Schiessen tauglich und trocken gnug sen. Von solchem Pulver nimmt man, wie gebräuchlich ist, und ladet das Gewehr, so wirst du z. E. nur mit eis

nem Pistole, auf 200 Schritte die gerade Linie er: langen können.

NB. Will man aber die Probe destokürzer has ben, und sehen, ob vorgedachte zwen Materien solchen Effect thun, procediret man solcherges stalt: Zum Exempel, wenn das Pulver im Lauste, so wirf einer Erbsen groß klein gemachten Campher, und halb soviel zu Mehle gemachten Pfesser, denn mache den Vorschlag mit Papiere, und endlich sesse die Kugel darauf, und, wie gebräuchlich, Papier, oder den Vorschlag: so wird man sinden, daß es den Effect thut, wie es der Titul zeiget.

Auf eine Art die Läufte zuzurichten, so gleichmäßigen Effect thun.

Will, inwendig so renoviret werden, daß das pure rohe Eisen, und kein Rost mehr, vorhanden ist, solchen kauft füllt man, doch nicht derb gestopft, mit Pilsensaamen an, welcher mit Spiritu vini rectisicatissimi ein wenig angeseuchtet worden, solchen anz gefüllten kauft nun legt man auf einen Heerd, welcher auf untergelegten Steinen liegen muß, damit er sich nicht im Glühen frumm ziehe, auf benden Seiten des kaufts setzet man Bachsteine, und schütztelt glühende Kohlen in selbige Renne, damit der kauft gänzlich bedecket ist; dieser kauft bleibt darinnen liez gen, so lange, bis alle Kohlen abgebrennt, und der

Lauft von sich selber kalt worden ist; zusest wird die Schwanzschraube aus dem Laufte genommen, und inwendig wieder aufsbeste, doch ohne Fettigkeit, resolviret: so ist die ganze Procedur gethan, welches eben so starken Effect hat.

Einen Universalbalsam zu machen, so man solchen an einen Nagel, oder Pfries men, schmieret, und einem Hunde, oder Henne, durch den Kopf schlägt, daß sie nicht das von sterben, sondern in kurzer Zeit, wie sie zuvor gewesen, sich besinden.

Man nimmt eine Kanne distillirten Wein Eßigs, und wirft darein 6 Loth Ungarischen Bitriols, welcher vulverisirt worden ist, 1 1 Loth Potasche, 2 Loth zu Mehle gemachten Salmiac, solches muß man in der Sonnen 3 bis 4 Tage stehen lassen, und jedes Tages etlichemal wohl umrütteln, bis sich alles auf das beste solviret hat, zu solchem geußt man nun 3 Kanne Spiritus vini rectificatissimi, und 10 Loth Sauerampferwassers, laßt es so lange an der Sonnen, wie zuvor, stehen, und auch wieder jedes: mal umrütteln; diese ganze Massa wird nachmals abgezogen, oder distilliret, und, was übergehet, ist der Balfam, welcher auch nachfolgende Dinge, oder Pros ben, thut. Zum Erempel, wenn man fich verbren: net hat, und einen einzigen Tropfen auf den Scha: den

ben wischet, es folches zu keiner Blasen kommen läffet. noch weniger Schmerzen verursachet. Irem: Wenn einer mit einem Messer geschnitten, gestochen oder mit einem Degen gehauen worden, die Wunden vorher von dem Geblute gereiniget und ausgedrückt, 1 bis 2 Tropfen auf felbige fallen laffet, und einreibt, und darauf nur ein dunn geschlagen Blen vier und zwan: zig Stunden verbunden legt: so schwieret die Wun: de nicht einmal, sondern heilet ohne einigen Schmerz.

Wenn einer durch den Urm durch und durch gestochen ist, so nehme er nur eine Sprife, wie die Barbier gebrauchen, drucke zuvor die Wuns de von dem geronnenen Geblüte rein aus, und spris be sodann mit diesem Balfam durch die Wunde, und lege auf benden Seiten, wie oben gemeldet, dunn geschlagen Blen, solches lasse er gleichfalls 24 Stun: den liegen: so ist es glucklich, ohne einigen Schmerz, geheilet. Und können dergleichen ungählich viel Cus ren, wenn daben behutsam verfahren wird, gethan werden.

Das Blut der gehauenen Wunden, oder der Nase, gar leicht zu stillen.

Man nimmt erstlich ein frischgelegtes En, darein machet man oben einer groffen Erbsen groß ein Loch, thut das Enerklar, sammt dem Dotter, rein beraus, und machet die hoble Schale auf einem Ofen warm, darauf nimmt man das Blut, so sich nicht stillen will, und schüttet es in die warm gemachte

Ener:

Eperschale, thut & Loth zu Mehle gemachten Ungarischen Vitriol darein, und verlutiret oben das En, wo das Loch ist, mit Gips und Wasser; so bald es trocken worden, schlägt man es in einen Teig, und schickt solches in Backofen, den Augenblick aber, als das Blut in dem Ene gerinnet und hart wird, so bald stillet sich das Blut. Was hiernachst das Rasens bluten anbetrifft, so hat man solche Weitläuftigkeit nicht nothig, sondern man nimmt nur puren Vitriol, ohngefehr 3 toth, und gemein gedorrt Gal; 2 toth, welches bendes zu Pulver gemacht werden muß; dies ses Pulver thut man in eine wohlverwahrte Schachtel, und läßt es auf dem Dfen warm werden, darein niuß der Schweissende aus der Mase 8 bis 10 Tropschen fallen lassen, und dann mache die Schachtel verwah: ret wieder zu, doch etlichemal darauf umgerüttelt: so wird es sich in continenti andern, und das Blut stehen.

Ein gewisses Aurum Sophisticum, welsches dem Kronengolde gleich, ohne Zusthuung einiges Metalls, sehr hoch zu machen, woraus man allerhand Arbeit verfertigen lassen kann.

Nimm 12 Loth distillirten Grünspan, 4 Loth Carcume, 4 Loth Tucia Alexandrina, 2 Loth Borax, und 4 Loth Potasche; diese 5 Species were den auf das kleineste zu Mehle gemacht, und untereinander gemischt, alsdann giesset man 4 bis 5 Loth Lein:

Leinol darauf, und mischet es nochmals untereinan: der, daß alles wohl feuchte werde, nach diesem hat man einen Tiegel im Windofen fteben, welcher über und über glühet. Dann trage die obige Materie in einem Loffel successive ein, wenn alles eingetras gen, und die Masse im Feuer 3 Stunden lang ge: ftenden, nimmt man ben Tiegel beraus, laffet folchen erkalten, und schlägt selbigen entzwen, so wird man die Massa finden, wie der Titul zeiget; nur dieses ist daben zu observiren, daß, wenn noch einige fleine Goldkörnerchen sich zeigen, man die ganze Marerie zusammennehme, und, mit 2 Loth Potasche und 2 toth gemeinen Galzes vermischt, nachmals in einen Tiegel sehet, und fliessen laffet : so wird sich alles auf dem Tiegel in einem Stucke gusammenfinden, wenn selbiger herausgenommen, von sich selber kalt, und entzwen geschmissen worden ist.

Das Sympathetische Pulver zu machen.

Nimm Vitriol 16 Loth, darauf giesse 6 Loth des distillirten Weinesigs, welches bendes in einem neuen verglaßirten Topfe senn muß, dazu thue nacht solgende Species: 2 Loth zu Mehle gemachte weiß se Kieselsteine, 4 Loth zu Mehle gemachte alte verzuchte Küchensensterscheiben, 6 Loth recht calciniriten Backofenleim, und 4 Loth Pfesser. Wenn du nun alle diese besagte Materien in einem Topfe hast, so geuß noch 1 Nössel Salzwasser dazu, seße es ein wenig lang zum Feuer, welches von Kohlen gemacht,

laß

laß alles recht einkochen, alsdenn wirst du einen rothlichten Stein darinnen finden, mit demfelben procedire folgendergestalt: 3.E. wenn einer schwi: Ben wollte, ohne das geringste einzunehmen, nimmt er nur von dem praparirten Steine, welcher zu Pulver gemacht werden muß, man thue folches in ein enges Glas, darauf geußt der Patient seinen Urin 2 Finger boch, welches wohl untereinander zu rütteln ist, denn muß das Glas auf das beste verbunden, und auf warmen Sand hinter den Dfen gefehet werden; fo bald dieses geschehen, muß sich der Patient zu Bette legen, dann wird er anfangen zu schwißen, gleichsam als wenn er 3 oder 4 Betten über sich hatte. Wenn er nun mennet, daß er gnug geschwißet, niuß das Glas vom Dfen weggenommen, und an einen lau: lichten Ort gesetzet werden, dann stehet er auf, und trocknet sich ab: so ist die Sache gethan.

ABie die Goldschmiede ihr Silber legisten, und worinnen das bestehet, was sie nennen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16lothig Silber.

Finlothig Silber ist 15 Loth Rupfer, und 1 Loth fein Silber; zwenlothig Silber ist 14 Loth Rupfer, und 2 Loth sein Silber; drenlothig Silber ist 13 Loth Rupser, und 3 Loth sein Silber; vierlothig Silber ist 12 Loth Rupser, und 4 Loth sein Silber;

fein Silber; fünflothig Silber ift 11 Loth Rupfer, und 5 Loth fein Silber; sechslothig Silber ist 10 Loth Rupfer, und 6 Loth fein Gilber; siebenlothig Gilber ist 9 Loth Rupfer, und 7 Loth fein Gilber; achtlothig Silber ist 8 Loth Kupfer, und 7 Loth fein Gilber; neunlothig Silber ist 7 Loth Rupfer, und 8 Loth fein Silber; zehnlothig Silber ist 6 Loth Kupfer, und 10 Loth fein Silber; eilflothig Silber ist 5 Loth Rupfer, und 11 Loth fein Silber; zwöflothig Gilber ist 4 toth Rupfer, und 12 toth fein Gilber; drenzehnlöthig Silber ist 3 Loth Kupfer, und 13 Loth fein Gilber; vierzehnlothig Silber ist 2 Loth Rupfer, und 14 Loth fein Silber; funfzehnlothig Silber ist I Loth Kupfer, und 15 Loth fein Silber; sechzehnlothig Silber ist pur sein,ohne Zusaß des ge: ringsten Kupfers, welches toth für 19 Groschen verkaufet wird, ausserdem bezahlet man das übrige lothige Silber nicht mehr, als nach dem Loth, zum Exempel: Ist es eilflothig, wird es für 11 Gro: schen bezahlet, und I Groschen für die Legirung, oh: ne den Arbeitslohn, wie man von jedwedem Loth ordinar nicht mehr, als 10 Groschen, giebt, es mußte denn verguldete Arbeit senn.

Das weisse Kupfer zu machen, worzu zwar was weniges Silber kommt, doch die Probe und Strich, als zehnlöthig, hält, und daraus allerhand Arbeit vers fertiget werden kann.

Man läßt in einen Tiegel 8 Loth klein zerschnitten Kupfer fliessen, darauf man nachgesetztes Pul-

ver wirft, welches also präpariret wird: Man thue in einen kleinen Tiegel 2 toth Arsenicum album, 4 toth gemein Salz, 4 toth Salpeter, und 1 toth Potaschen, mische es im Tiegel wohl untereinander, und seize solchen unter einer Esse ins Feuer, lasse es darinnen so lange stehen, bis es sast keinen Dampf mehr von sich giebet. Vor solchem Dampfe muß man sich auch ein wenig hüten, und nur vom serz ne stehen. Von diesem Pulver trägt man 2 toth auf das verschmolzene 8 toth Kupfer, worauf man 2 toth des allersubtilest geschlagenen Meßings wirst, welches umgerühret werden muß; und, wenn benz des im Flusse stehet, wirst man 4 toth seines Silbers darauf, und lässet es wohl miteinander sliessen.

NB. Jedesmal ist es mit einem glühenden Eisen wohl untereinander zu rühren, und in einen Zain zu giessen, aus welchem denn alle selbst verlangte Dinge, sowohl gegossene, als geschlas gene Arbeit, verfertiget werden kann.

Wie alles Silber, welches probmäßig ist, weiß gesotten wird.

Man nimmt einen kupfernen Kessel, und gießt eis ner Hand hoch Röhrwasser darein, desgleichen wirst man 4 Pfund zu Mehl gemachten rothen Weinstein, und 2 mal so viel gemein Salz, hinein, setzet den Kessel mit der Materie über das Feuer, so lange, bis es kocht, alsdann wird die versertigte Silberarbeit darein geworsen, welche aber vorhero erst,

erst, jedoch nur ein wenig, muß geglühet worden senn, läßt es damit & Stunde kochen, nimmt den Ressel vom Feuer, langt die Arbeit mit einem Holze aus demselben heraus, und pußt solche, vermittelst einer Bürste, mit kaltem Wasser, und etwas wenigem Weinsteine, sauber ab. Auf diese Art wird zwenz bis drenmal versahren, wie es die Goldschmiede zu thun pslegen, sodann ist die Arbeit versertiget.

Wie alle Metalle im Feuer zu verfilbern, welches viel beständiger, als die kalte Versilberung, indem sie Jahr und Tag beständig ist.

Man thue 1 Quentchen ausgebrannt Silber in ein Glas, und giesse 13 Loth Aquafort hins ein, decke es zu, jedoch daß das Glas in gelinde Wär: me geselzt werde, innerhalb 2 Stunden wird sich das Süber gänzlich solviret haben, da man denn hernach das Glas voll laulicht Wasser giesset, und eine halbe Hand voll gemein Salz hineinwirft: so setzet fich das aufgelöste Silber, gleich einem Schnee, alles zu Boden, solches laß etliche Stunden auf einem wars men Ofen stehen, und gieß alle wässerige Materie davon ab, das Silber aber vermische mit etwas wer nig subtil gemachtem Weinsteine. Wenn du nup versilbern willst, so bestreiche deine Arbeit damit, sie sen gleich vom Kupfer, Meßing, x. und lege es ins Feuer, bis es glüßet, lösche es ab, und procedire auf solche Urt 2 bis zmal, nachdem wird damit im Weißs

Weißsieden also verfahren, wie vorher berichtet wor: den: alsdann ist es fertig.

Wenn du falt Eisen lothen willst.

Mimm 2 Loth Sal ammoniac. 2 Loth gemein Salz, 2 Loth calcinirten Weinstein, 2 Loth Glocken: speis, und 6 Loth Spießglas. Diese Dinge muffen alle wohl pulverisiret senn, zusammen in ein leinen Tuch gethan, und mit einem bereiteten Leime eines Fingers dicke gut verkleibet werden, dann laß es wohl trocknen, lege folches in eine Scherben, frürze eine andere Scherbe darüber, setze es in ein gelindes Rohlfeuer, laß es gemächlich kalt werden, alsdann gieb mehr Feuer, bis die Rugel ganz glübend ift, so fleußt es Jusammen, laß es hernach kalt werden, brich es auf, stoß und reib es wohl, daß ein rein Pulver daraus werde. Wenn du nun damit lothen willt, so hefte bie Stucke mit ben Fingern auf ein Bret, fo genau du immer kannst, zusammen, lege aber vorher ein Papier darunter, und thue von dem jestgemeldten Pulver ein wenig zwischen und oben auf die Fugen, mache alsdenn auswendig ein Kästchen mit Leimen darum, daß es jedoch oben offen sen, nimm den Bor: raz, thue denselben in warmen Wein, daß er darin: nen zergehe, streiche vom selbigen Weine mit einem Federchen auf das Pulver, so fängt es an zu sieden, und, wann es nicht mehr siedet, so ist es ganz, und, was vor Materie darauf bleibet, das mußt du, weil es sich gar nicht feilen läßt, fein abschleifen.

Auf Staht, Eisen, oder Waffen, zu äßen.

Nimm I Theil gebeutelter Lindenkohlen, 2 Theile Witriol, und 2 Theile Sal ammoniac. stoß als les wohl mit Eßige, daß es den Schein, wie ein dis cher Bren, habe, und, wann du äßen willst, so bes streiche vorher die Urbeit mit Mennige, die mit Leine dle temperirt worden, laß solche trocken werden, thue von dem Teige eines kleinen Fingers dicke darauf, und merke, je wärmer, je besser es sich äßet; siehe aber wohl zu, daß du es nicht verbrennest, und, wenn es wohl troz cken ist, so thue das Pulver herab, und vermische das Gemählde. Oder: Nimm 2 Theile Grünspan, und 1 Theil gemein Salz, stoß es im Mörsel, nimm scharfen Eßig dazu, und thue, wie oben gemeldet.

Einen Kütt, womit sowohl das zerbroz chene Sachs. Meißn. Porcellain, als auch andere steinerne Gefässe, repariret werden können, daß es wieder brauchbar, und siedend Wasser halt, zu machen.

Nimm ein wenig frischen Rasequark, und etwas ungelöschten Kalk, rühre dieses bendes klar untereinander; alsdenn nimm auch Epweiß, nach Proportion, rühre solches nochmals zusammen, bis es ein zähes und starkes Sälbchen wird, sodann bestreiche den Bruch des Gefässes, süge es accurat zusammen, laß es trocknen: soist der Nugen da, und zu gebrauchen.

NB. Es muß die Salbe sehr hurtig gemacht, und vers brauchet werden, so lange sie zähe ist, und klebt, ans ders ist sie nicht brauchbar, dahero rathsam, nur ein Stück nach dem andern vorzunehmen, und dazu, so viel nothig, zu verfertigen.

Unhang



Unhang

aur

Neuentdeckten Lackirkunst.

Rünstliche Tafellichter, die schöner, als Wachslichter, sind, und sparsam brennen,zu machen.

Schöpstalk, in einen Kessel kochend Wasfer gethan, und darinnen schmelzen lassen,
2 koth Sal tartari, 2 koth Cremor tartari, 2 koth
Sal ammoniacum, alles sein pulverisset, 2 koth
Spiritus viri rectificatissimi. Laß dieses zusammen etwas kochen, hernach den Talk auf dem Wasser
kalt und hart werden, und thue denselben stückweise
in einen neuen Topf. Halte den Topf in einen Kessel gekochtes Wassers, und laß es darinnen zerschmelzen, alsdenn giesse die kichter in gläserne Formen;
der Dacht zu den kichtern wird vom sein gezwirnten
baumwollenen Garne gemacht, aber nicht stärker,

als 10 bis 11 Faden; derselbe wird ein wenig ges sträucht, und mit weissem Wachse bestrichen.

Tafelnachtlichter mit hölzernem Dachte, die 16 bis 18 Stunden, ohne zu pußen, brennen, zu machen.

den Lichtern wird von Weiden: oder Küfern: holze geschnitten, und zwar so dick und so lang, wie ein Dacht vom Garne, man legt ihn auf einen heißsen Ort, daß er rein austrucknet, bestreichet hernach denselben dicke mit Wachse, und legt ihn wiederum auf einen warmen Ort, damit sich das Wachs hinseinziehe, alsdenn wird der Dacht mit weisser gekrümmster Baumwolle ganz dünne bewickelt, und werden endlich die Lichter in Glassormen gegossen.

Tafellichter, dazu weder Wachs, noch Talk, oder andere Fettigkeit, kommt, und daß man sie aus Euriosität auch speisen kann, und sich schöner, als Wachslichter, präsentiren, zu machen.

Laß # Pfund des allerseinsten Walrads in einem Töpschen sachte über dem Kohlseuer zerschmels zen; der Dacht wird, wie ben vorher gemeldten Lich; tern, gemacht, und der Guß in gläserne Formen vers richtet. Curiose Nachtlampe, die man auf 3 oder 4 Monate beständig gebrauchen kann, und nichts dazu thun und seßen, noch legen darf, wie man will, zuzus richten.

rentalk, ‡ Pfund sein ausgeschmolzenen Rindsnies rentalk, ‡ Pfund sein und rein ausgeschmolzer nen Schöpstalk, ‡ Pfund Hirschinselt, ‡ Pfund Verschinselt, ‡ Pfund Verschinselt, ‡ Pfund Verschinselt, ‡ Pfund Verschinselt, ‡ Pfund Weisses Wachs. Dieses thue in einen Tiegel, und laß es sachte zerschmelzen, hernach bringe die übrigen 4 Species dazu, und lasse sie ebenfalls sachte zusammen schmelzen. Der Dacht wird vom gezwirmen baumwollenen Garne gemacht, und mit Wachse wohl bestrichen, sodann mitten auf den Boden in ein stark Bierglas gestellet, und die Species hinzeingegossen.

Wie man aus Scharlach blaue und schwarze Flecke, sie senn von Dinte, Wein, Urin, Kalk, oder Kothe, gemacht, wie auch Eisenmaale, ausmachen, und ihm die Farbe wiedergeben kann.

Mimm frischen Citronensaft, und den schärssten Weineßig, von jedem soviel, als vom andern, gieß es zusammen, nebst ein wenig Mannswine, in S

ein Glas, mische solches wohl untereinander, und alsdenn mache damit die Flecke ein wenig naß, laß es eine kurze Zeit darauf stehen, hernach reibe die Flecke sein ordentlich, und dieses continuire 2 oder 3 mal: so bekommt der Scharlach seine Farbe wieder.

Aus weisser Wäsche Eisenslecke, Dinte, oder rothen Wein, Obst, Stock oder Moderslecke, zu machen.

Man nimmt Sal acidum und Sell. essential. wie Mehl pulverisirt, und reibet, wenn die Flecke zuvor mit frischem Wasser naß gemacht worden, von diesem Pulver ein wenig darauf, welches hernach mit einem warmen Eisen, oder Lössel, mit Kohle drauf getrocknet, und dieses 2 oder 3 mal continuiret wird: so kommen die Flecke heraus.

Goldene und silberne Tressen rein und sauber zu waschen.

Nimm, nach Proportion der Tressen, 1 oder 1½ Loth Venetianische klein geschabte Seise, thue solche in eine Schüssel, gieß etwas warm Wasser darauf, und rühre es mit einem Lössel sleißig um. Alsdenn vereinige damit noch 1 oder 1½ Loth vom weissen Honige, 1 oder 2 Stück Rindsgalle, und 1 oder 1½ Loth Spiritus vini. Dieses alles mis sche und rühre wohl durcheinander ab, und denn was sche die Tressen daraus, wie ordinäre Wässche, hers

nach spiele dieselben durch laulicht Wasser aus, schlazge sie in ein weiß Tuch, und rolle solche so lange, bis es meist trocken worden, und auf solche Urt versahzer 2mal. Sind es goldene Tressen, die etwas blaß worden sind, so nimmt man sein gestossen — die Tressen damit wohl abgerieben, hernach trocken werden lassen, und wieder etwas gerollet: so bestommt es seinen Glanz wieder, wie neu.

Silberne Tressen, gestickte Kleider, Per: Ien, oder Diamanten, und allerhand Juwelen, trocken, rein, und sauber zu machen.

Man nimmt I koth gebrannt Fraueneis, und I Quentchen Ossa sepiae, oder weiß Fisch: bein; dieses untereinander vermengt, davon etwas auf die Tressen, oder Kleider, gestreuet, mit einer Sammtbürste wohl abgerieben: so werden sie das von rein und sauber.

Allerhand Seidenzeug, oder Strümpfe, rein und sauber zu waschen.

Dan nimmt, nach Proportion der Strümpfe, oder des Seidenzeuges, wie vorher ben dem Artickel vom Tressenwaschen, die Species, mehr, oder weniger, und verfähret eben so. Ehe dieses aber gerollet wird, nimmt man 1 oder 2 koth weissen Gummi, und Tragant, dasselbe so lange, die es zerschmolzen,

8 3

in 1 oder 2 Maaß Wasser geweicht, hernach durch ein weiß Tuch geseigt, daß es klar wird, und denn die Strümpfe, oder Tassent, damit eingesprengt, und zuletzt etwas gerollet.

Braune Fleckfugeln, zum Gebrauche für allerhand scharfe und verschossene Flesche in halbseidenen und wollenen Kleidern, zu machen.

Nimm & Pfund seine weisse und klein geschabte Seise, welche in der Hand, wie ein Teig, wohl abgearbeitet werden muß, ferner 1 Messerspiße sein gestossenen ordinären schlechten grünen Vitriol, und denn noch 10 oder 12 Tropsen Spiritus kalis ammoniaci, dieses arbeite wohl untereinander, und mache es zu Kugeln.

Grüne Fleckfugeln, in allerhand Farben halbseidener und wollener Kleider aller: len Fettigkeit, oder Wagenschmieze, Pech, Wachs, oder Talk, Schmuß, Staub, und

Flecke, auszumachen, zu ges brauchen.

Mimm gleichfalls Fpfund feine weisse Seife, und tractire solche, wie du vorher ben der braunen Kugel gethan, denn I Löffel voll sein gestossenen Grünspan, ferner soviel Cremor tartari, und ends

lich noch etliche Tropfen faulen Citronensaft; die: fes alles untereinander gerührt, und zu Augeln ge: macht.

Weisse Fleckfugeln zu allerhand Sorten seidener Zeuge, in denenselben alle Fettigkeit, oder Schnutz, herauszumachen.

man nehme i koth fein gestossenen weissen Bo:
lus, und i koth ebenfalls sein gestossene Terra sigillata, und mit Wasser, wie einen Teig, unter:
einander gemacht; noch dazu ½ kössel weissen Ter:
pentinspiritus, dieses alles zusammen wohl unterein:
ander gearbeitet, und zu Kugeln gemacht.

Schwarze Fleckkugeln zu schwarzseide: nen und wollenen Kleidern für aller: hand Flecken, sie mögen Namen haben,wie sie wollen.

Sierzu kann 1 koth Venetianische Seife, klein geschabt, mit Wasser naß gemacht, und, wie ein Teig zugerichtet, denn 1 kössel Kühnruß, und ½ kössel Spiritus tartari, wohl untereinander geries ben, genommen werden.

Aus grünem Taffente, oder Damaste, allerhand blaue und verschossene Flecke auszumachen.

Man nimmt blau Weinrebenholz, und fein Weiße buchenholz, eines jeglichen gleichviel, untereins ander

ander zur Asche gebrannt, davon eine kalte Lauge ges macht, dazu ein wenig Potasche genommen, solches stehen lassen, bis es klar wird, hernach mit diesem Wasser die Flecken naß gemacht, und darauf trocks nen lassen, solches 2 oder zmal continuiret: so bes kommt das seidene Zeug dadurch seine ordinäre Fars be wieder.

Aus Rosenfarbe und allerhand hohen rothen Farbe alle gelbe und verschost sene Flecke herauszumachen.

Nimm 1 Quentchen Spiritus salis ammoniaci, der vom Kalke abgezogen ist, und dazu 2 oder 3 Tropfen Tinctura Spencivi primor. Erstlich nimmt man ein Theeschälchen frisch Wassser, und von dem Spiritu 2 oder 3 Tropfen darein gegoßsen, und die gelben Flecke hineingeweicht, und etwas weichen lassen: so entstehet dadurch seine ordinäre Farbe wieder.

Aus Violet, oder Purpur, blaue, oder graue, braune, alle olive Farben seides ner Zeuge, alle gelbe oder verschosse; ne Flecke, auszumachen.

Man nimmt 4 oder 7 Loth frisch fliessend Wasser, dazu ½ Loth Potasche, ½ Loth Salmiac,
und ½ Loth Sal tartari, ein jegliches ½ Loth davon
in Wasser gethan, 8 oder 14 Tage in einer heissen

Stelle stehen lassen, damit es recht helle oder klar distillire, durch Löschpapier durchfiltrirt, mit diesem ABasser die gelben Flecke herausgemacht, darauf trocknen lassen, und 2 oder 3 mal continuiret: probatum est.

Aus schwarzseidenen und wollenen Kleisdern allerhand gelbe oder verschosses ne Flecke mit leichter Mühe herauszumachen.

San nimmt Blauspan, oder blau Holz, den Staub aus dem Kasten, davon 1 koth, darzu I Quentchen sein gestossenen grünen Vitriol, unterseinander vermengt, die Flecke mit frischem Wasser naß gemacht, und von dem Pulver etwas darauf gerieben, mit einem heissen Sisen, oder Lössel, darauf trocken gemacht, und solches 1 oder 2mal continuiret.

Aus seidenem Zeuge, oder Sammet, als lerhand Fettigkeiten, oder Wagens schmiere, mit einem Spiritu herauszumachen.

Nimm weissen Terpentinspiritus, dazu eine weisse Serviette, wie einen Ball, zusammengewickelt, und etwas von dem Spiritu darauf gegossen: so kommen die Flecke aus dem Sammet, oder seidenen Zeuge, und in die Serviette hinein, womit die Flecke abgerieben.

The Die

Die Motten aus Kleidern und Kauchwerke zu vertreiben.

Mimm Oleum tartari, Spiritum confiratle und Assuaseptita, vermenge diese 3 Theile ein jegliches gleichviel, wie eine Salbe, untereinans der, streiche es hernach auf einen Bogen Papier, und lege denselben zwischen die Kleider: so mussen die Matten alle heraus.

Aus Sammet Wachsflecke zu machen.

Nimm heissen Streusand, in ein weiß leinen Tuch eingebunden, und, wo der Fleck, dahin gehalten, sachte hin und wieder gerieben: so kommt durch die Hiße das Wachs heraus, und in den Sand hinein.

Den vertrockneten Sammet wieder zu erheben.

macht den Sammet auf der unrechten Seite feuchte, halt denselben über das Kohlsener, und wird auf der rechten Seite sachte hin und wieder gestürzet: so kommt er durch die Hise und Bürsten wieder in seinen guten Stand so gut, als neu.

Feine und wohlriechende Mandelseise, oder sogenannte Schwammseise, auch davon die leichte Pariser Seiskugel, zu machen.

17 mm I Pfund feine weiffe Seife, klein gefchabt, und in einen Topf gethan, etwas Milch dar: auf gegossen, mit einem toffel wohl abgerühret, und ben etwas Kener gestellt, und mit Rühren nicht nach? gelassen, und dann und wann Mild darauf gegoß fen, und mit Ruhren ftundig-continuiret, bis die Geis fe so dicke, als wie dicke Bierhefen, und auch nicht Beisser wird, als man einen Finger darinnen leiden kann, darzu nimmt man I Loth Mandelol, i Qu. Oleum ligni Rhodii, & Quentchen Oleum lavendulae, und & Biertelpfund fein gestoffenen Nics, die Species unter der Seife wohl abgerührt, so lange, bis sie anfängt, Blasen zu treiben. Borbero nimmt man einen Schachtelbeckel, der ohngefehr 2 Spans nen tang ift, in ein fein weiß Tuch gelegt, bas auf dem Boden, oder auf der Seite, wohl anliegt, bers nach die Seife hineingegossen, und stehen lassen, bis es falt und hart wird, alsdenn herausgenommen, und in Studen zuschnitten. Will man aber von Diefer Geife Die leichten Pariser Seiffugeln machen; fo nimmt man & Pfund von diefer Seife, und & Pfund Benetische Seife, klein gestossen und geric: ben, untereinander vermengt, wie ein Teig, und das zu 4 Mics, wohl untereinander abgearbeitet, und zu Rugeln gemacht, und endlich im Wasser abgewas Schen: so find fie fertig. Awener

Zwenerlen Sorten gute feine und wohle riechende Seiffugeln zu machen.

Sin Pfund seine weisse Seise klein geschabt, und in eine Schüssel gethan, hernach etwas Rosen: wasser darauf gegossen, und in der Hand wohl gesarbeitet, wie ein Teig, und alsdenn noch † Pfund seinen weissen Puder, I koth Mandelol, und I Quentchen Lavendelol, dazu genommen, diese Spescies alle wohl untereinander abgearbeitet, und zu Seiskugeln gemacht. Will man sie aber mumiliret haben, so nimmt man unter jede Kugel † Messer: spike voll sein gestossenen Zinnober, und †

Zweneklen Sorten kostbare Zahnpulver zum Gebrauch für Kalk, oder Brand; weinstein, oder Scharbock, Mundfäule, und allerhand gelbe oder schwarze Zähne wiederum rein und sauber zu machen.

Rimm I Loth sein gebrannten ungestossenen Pim: stein, I Loth sein gebrannten ungestossenen Ala: baster, I Loth praparirte Assa apseju, I Loth pra: parirte Krebsaugen, I Loth sein gestossene Viol: wurzel, und denn I Loth sein gestossenen Floren: tiner Lack. Diese Species wohl untereinander ge: rieben, und durch ein Haarsieb durchgeschlagen: so ist es fertig. Die Hälfte von diesem Pulver nimmt man, und dazu 2 oder 3 Gran Carmi, 1 oder 2 Gran grün Ansbra, und ½ Loth Augellack, dieses wohl untereinander gemengt: so ist es fertig.

Ein gut Wasser für Kupfer, oder Fins nen, zu machen, und allerhand Ausschlag im Gesichte, oder auf den Händen, damit zu vertreiben; desgleichen für Sommers und Leberstecke.

Magelwasser, Lindblüthwasser, Lavendelwasser, Mägelwasser, Lindblüthwasser, Schleeblüthe wasser, distillirten Citronensaft, Urin von einem jungen Hengste, der noch nicht gesprungen hat, von jeglichem 2 Loth, thut solches zusammen in eine stare ke Bouteille, und noch 1 Loth Spiritus vitrioli, und ½ Loth gestossen Blenweiß dazu. Diese Spezies werden wohl untereinander geschüttelt, und das Wasser täglich gebraucht; je öfterer es gebraucht wird, je besser es ist.

Etwas für die Hühner: oder grünen Ausgen, oder sogenannte Leichdornen.

Mimm 1 Quentchen gut Schusterpech, 1 Quent: chen grün Siegelwachs, 1 Quentchen Veneti: schen Terpentin, und 1 Quentchen praparirte Men: schen: schenhirnschale. Diese Species werden, wie eine Salbe, gemenget, und zu Pflaster gemacht. Erstlich die Füsse eine halbe Stunde in warm Wasser gestellt, und 1 Stunde darinn weichen lassen, hernach mit einem Scheer: oder Federmesser die Haut davon abzgeschnitten, daß es aber nicht blutet, hernach das Phaster 48 Stunden darauf liegen lassen, und 2 oder zmal continuiret,

Allerhand Ungeziefer, als Mäuse, oder Natten, Käfer, und Würmer, daß sie crepiren, zu vertreiben.

Nimm 1 Loch sein gestossenen weissen Arsenicum, 1 Loth sein gestossene oder geraspelte Krahenaus gen, 1 Loth Zucker, 2 Loth sein gestossen blau Glas, und 4 Loth Mehl, menge es untereinander, wie eis nen Teig. Nimm noch & Viertelpfund alten Speck, klein geschnitten, und in einem Tiegel zerschmolzen, dazu, hernach thue den Teig hinein, und laß solchen etwas braun werden, alsdenn herausgenoms men, zu einem Kuchen gemacht, und stückweise im Hause herum gelegt: so werden sie mit Verlansgen davon fressen, und crepiren.

Schwarze oder weisse Würmer aus dem Korne zu vertreiben, daß es viele Jahre davon befrenet bleibt.

Mimm, nach Proportion des Korns, zu 100 Schl. 1 Schl. sein gestossenen ungelösichten bittern Kalk, Kalk, 1 Schl. seine weißbüchene Usche, 1 Meße sein gestein gestossenen Sassafraß, und 1 Meße sein gestossene gebrannte Ulaune; dieses untereinander gesmengt, über das Korn gestreuet, und das Korn wohld damit durchstochen. Es muß aber alle 14 Tage, oder 3 Wochen, ben hohen Sommertagen continuitret, und der Boden lüstig gehalten werden.

Die Maulwürfe aus den Wiesen, oder Gartenfeldern, zu vertreiben.

Nimm 3 oder 4 Stück frisch abgezogene Kaßen: felle, und 3 oder 4 koth Asa foerida, diese untereinander klein gehackt, oder zerschnitten, an den Orten, wo sie ihren Lauf, oder Aufenthalt, haben: so mussen sie wegen der Witterung alle heraus.

LICENTAL CONTRACTOR OF THE STANDARD CONTRACTOR STANDARD CONTRACTOR OF THE S

Auffaß von Farben und Beiten, der zum Grunde geleget wird, wenn man lackiret.

Schwarze Beiße.

Sierzu nehme man & Pfund blaue Holzspäne, Ł toth Gallapfel, 1 toth Vitriol, 1 Mössel Wasser, und L Mössel Weineßig; lasse solches zur sammen sammen & Stunde in einem neuen Topfe kochen, ehe aber solche Beiße ausgetragen wird, muß eine Eisenbeiße vorhergehen; diese wird aus viel Spärnen, Bitriol, und purem Weineßige, gemacht, muß ebenfalls in einem neuen Topfe, und zwar & Stunde, kochen.

Rothe Beiße.

Nimm 4 Loth Fernambuck, & Mössel Wasser, 2 Lössel voll Weineßig, und & Loth Ulaun, muß ebenfalls & Stunde in einem neuen Topfe kochen.

Purpurbeige.

Hierzu nimmt man gleichfalls alle vorgemeldte Sachen, und ½ koth blau Holz; es wird damit, eben wie vorher, verfahren.

Violetblaue Beige.

Man nimmt $\frac{1}{2}$ blau Holz, I Nössel rein Waßer, und 1 Loth Maun, läßt es wiederum $\frac{1}{2}$ Stunde in einem neuen Topfe kochen.

Fleischfarbene Beiße.

Ueberstreiche das Holz einmal mit dem Violets blau, nachher mit Englischem Lackmuße, schütte et: was Aquafort darüber, und überziehe es 1 oder 2mal.

NB. Man muß von diesem kackmuße und Aquafort nicht mehr machen, als man auf smal braucht, braucht, denn es halt sich keine Viertelstun: de; wenn es aber einmal auf das Holz ges tragen, gehet es nicht wieder ab.

Eine andere rothe Beige.

Wenn das Holz 3 oder 4mal mit Farbe über: strichen, muß es nur smal mit kackmuße, in Aquafort solviret, überstrichen werden.

Wieder eine andere rothe Beiße.

Das Holz wird 4 bis 5 mal mit Blenweisse in Gummiwasser gerieben, dann mit dem Zinz nober überstrichen, so ebenfalls mit Gummiwasser gerieben, und 3 bis 4 mal überstrichen werden muß.

Noch eine andere rothe Beiße.

Man menget unter den Zinnober etwas Floren; tiner Lack, und procediret, wie vorher beschrieben. Es wird eine schöne Farbe, und auf diese Urt kann man dieselbe vielkältig verändern.

Weisse Beiße.

Englisch Blenweiß, mit Gummiwasser geries ben, und damit 6 bis 8mal aufgetragen.

Citronengelbe Beiße.

Nimm orientalischen Saffran, weiche ihn in Weinesig, überstreiche damit das Holz, nachdem die Farben hoch werden sollen.

2

Muror:

Aurorbeiße.

Orlean in Spiritum vini geweichet.

Grune Beiße.

Flores aeruginis, oder guten Grunfpan, in Weineßig geweichet.

Braune Beiße.

Nimm Aquafort, bestreiche damit das Holz, las es über Keuer eintrocknen.

Dunkelbraune Beiße.

Man thut etwas viel Spane unter das Aquafort, und verfähret gleichermassen.

Hellbraune Beiße.

Man nimmt halb Aquafort, und halb Wasser, und procediret, wie ben den andern braunen.

Glanzarbeit.

Wenn der Firniß 2 bis 3mal aufgetragen, benn streuet man den Glanz darauf, und überstreicht es wieder mit Firnisse. Soll die Figur nicht mit getrof: fen werden, muß es geschehen, ehe sie aufgeklebet wird.

Rleister hierzu.

Mimm Wasser, weisse Starke, eingeweichten Tras gant; man kann auch ein wenig Gummiwasser zus giessen, so haftet er besser auf dem Firnisse.

Solz

Holz zu denen Farben.

Das Ahorne ist gut zu hellen Farben, das El: sterbeer: oder Birnbaumne aber zu dunkeln und schwarzen Farben.

NB. Hierben ist überhaupt zu merken, daß die Beiße und Grundfarben wohl ausgetrockent seiner sein mussen, ehe der Firniß aufgetrasgen wird.

Lederne Handschuh zu waschen.

Jimm zu jedwedem Paar Handschuh i En, daß seibe muß sehr wohl geklopfet werden, desgleischen Salz, und fein Mohl. Dieses ist die Seise, die thue ganz über die Handschuh, alsdenn tunke einne Bürste in kalt Wasser, und wasche sie so lange, bis sie ganz rein sind, hernach wirf sie in kalt Wasser, und, wenn sie alle ferrig, denn winde sie aus, lege solche ein Weilchen in Alaunwasser, und nach diesem wasche sie wieder aus, färbe dieselben, und, so bald sie trucken sind, reibe und klopfe sie, dis der Stanb vollig heraus ist; alsdenn thue Gummi tragant darauf, wickele sie in doppeltes Nesselnich, reibe dieselben ganz ab, und laß sie trocken werden: so sind sie fertig. Will sie aber jemand glänzend haben, der beliebe sie nur mit einem Schlichtsteine zu reiben.

Auf ein Maaß Spiritus vini rectificatissimi, oder aufs hochste abgezogenen Weinhefenbrandte: wein, welcher Pulver anzündet, nimm Gummi Sandaracha & Loth, Mastix 4 Loth, Olibanum 2 Loth, Gummi animae 1 Loth, Gummi Copal 2 Loth, Succinum 2 Loth, Gummi Copal 2 Loth, Succinum 2 Loth, Therebentin: 4 Loth, Gummi Elemi 1 Quentchen. Diese Gummata müssen die auserlesensten und reitnesten sehn, wenn der Firniß recht sein und weiß werden soll. Zudem müssen auch die Ingredientien des Firnisses, ausser des Gummi Elemi, klein gestossen, und zusammen in eine Vouteille gethan werden. Hierauf solget der Spiritus, und endlich Therebent.

NB. Die Gläser, worinnen dieser Firniß gemacht werden soll, müssen senn 1) ganz rein und trocken, 2) wenigstens noch zweymal so groß, als der Unsaß, weil die Digestion ben dem Vacuo besser ergehen kann. Zur Winterszeit stellet man ein solches mit Firnisse angefülltes Glas, welches mit einem Gurkstöpfel und dop: pelter Blase wohl verwahret senn muß, in 3 bis 4 Finger hohem Sande auf den Osen; im Sommer aber an die Sonne. Jedoch ist zu merken, daß das Glas, je öster, je besser, umgerüttelt werde, damit die Gummata sich gut solviren und combiniren. Wenn nun sols cherges

chergestalt der Firniß 2 bis 3 Tage gestanden, ist er nachmals gut; aber er muß sogleich um: gerüttelt, durch ein reines Lappchen, oder Stuck: chen flar Beuteltuch, in ein anderes gang tro: ckenes Glas abgeseiget, und zum Gebrauche an einen temperirten Ort hingestellet werden. Hier wird sich nun wiederum etwas Zartes selsen, dahero man jedesmal, wenn man ihn brauchen will, alles wohl untereinander rut: teln, und davon etwas in ein klein offen Glas schütten nuß, dasselbe ist sowohl im Winter, als Sommer, auf ein Blech mit Sande über ein gelindes Kohlfeuer zu seken, damit der Fir: niß erwärmet, jedoch nicht kochend werde. 2118: denn nimmt man einen Fischpinsel, und trägt mit selbigem den Firnist ganz geschwinde auf, und läßt ihn wenigstens 2 Stunden lang trock: nen, ehe man weiter fortfähret. Wenn folches 10 bis 12mal geschehen, läßt man die Urbeit 3 bis 4 Tage liegen, und polirt sie hernach mit Baumole, und geschwemmtem Trippel, trocknet sie am Ende ebenfalls mit Baumole und einem reinen Lappchen vollends ab.

Dieser kacksirnis mag 10, 12, oder mehr Jahre alt werden, bleibet er dennoch gut, denn, ob er schon eintrocknet, und etwas dicke wird, so darf man nur, nach Bedürsniß, vom Eingangs erwähnten Spiritu vini dazu giessen, und alles wohl durcheinander rütteln.

Gine

Eine gewisse Kunst aus der Synwathie.

mm 1 Pfund Salzburger Vieriol, von dem be: sten, und 3 gute Hande voll Salz, thue es zu: sammen in einen Topf, und gieß Wasser darauf, daß es nur darüber gehet, decke es wohl zu, ver: wahre und verlutire es gut, bis auf ein tlein tochel: chen, soust zerbricht der Topf, und denn setze es auf ein Kohlfeuer, laß es eine Stunde, auch noch wohl långer, kochen, bis es darinnen ganz hart wird. Hernach bring es auf ein Bret, und zerstoß es mit einem Steine. Bon diesem Pulver thue 4 Loth in ein Glas, welches einen engen Hals hat, worein mehrentheils ein Maaß gehet, auch ofters die Halfte voll vom Urine hinein gelassen, und feste zugemacht wird. Man sehet das Glas des Morgens in warm Wasser, oder in eine warme offene Robre, und, wenn es eine balbe Stunde geftanden, wird es umgeschüttelt: so schwißet der Patiente stark, und muß 2 Stunden liegen bleiben; dasselbe Hemde muß im fliessenden ABasser stark ausgespület werden, alsdenn verliehret sich die Krankheit destoeher.

Zu einem Kinde nimmt man die Hälfte, und ein halb so groß Glas. Man kann 8 Tage nacheinanz der schwißen. Will man aber von dem besten brauchen, so nimmt man Epprianischen Vitriol, so viel toth, desgleichen so viel toth Satz, und daß das Wasser nur ein klein Bißgen darüber gehet, denn schwiße man 8 Tage damit, so wird mit Gottes Hülzse bald Besserung ersolgen.

Vom gemeinen Vitriol nimmt man 1 Pfund, vom Salze 3 gute Hände voll, und Wasser, daß es nur ein klein wenig darüber gehet; es ist aber nicht so stark, als die vorigen bende.

Die Wassensalbe zu machen.

Mimm Epprianischen Vitriol, soviel du willt, und lege ihn in Hundstagen, weil die Sonne im Lowen stehet, 4 Wochen alle Tage hindurch, auf eis nem Papiere in die Sonne: so wird er ganz weiß. Hernach thue solchen in eine hölzerne Buch: se, oder Schachtel, und setze ihn an einen Ort, wo es weder zu warm, noch zu kalt ist. Wenn nun einer, ben dessen Gebrauche, nur Blut, oder einen Lappen, worein das Blut von einer Wunde gewis schet, bekommen kann, so streuet man einer oder zwen Erbsen groß auf das Blut, und trägt den Laps pen an einem warmen Orte ben sich, oder legt ihn an einen Ort, wo es nicht zu warm, und auch nicht zu kalt ist. Kann man alle Tage frisch Blut, oder was in einen Lappen gewischte Materie, haben, so ist es besser, und verbindet die Sachen alle Tage. Soll der Patient Hike haben, so leget man die Sas chen, welche von ihm sind, an einen sehr warmen Ort; soll er aber im Gegentheil frieren, so wirft man es ins Wasser, und, wenn es in eine leidliche Warme geleget wird, so heilet die Wunde bald.

H 4 Schwarz

Schwarze Haare zu machen.

Mimm 1) dren tiefe Coffeenapschen seiner schwar: zer Gallapfel, welche vorhero in einem neuen topffern Tiegel, als wie die Coffeebohnen, mussen gebrannt, gestoffen, und fein durchgesiebet werden; 2) ein tiefes Coffeenapfchen Kupferasche; 3) ein tiefes Coffeenapschen gestossene und durchgesiebte Würznägelein; und 4) ein tiefes Coffeenapfchen vom feinen klaren Salze. Dieses alles wohl un: tereinander gerühret, in einen groffen neuen Tiegel gethan, 2 Maaß Wasser darauf gegossen, und sol ches so lange kochen lassen, bis es ein dunner Bren wird, alsdenn läßt man es 24 Stunden stehen, und, wenn es gebraucht werden soll, so muß man es wie: der aufkochen lassen, und die Haare so warm, als man es leiden kann, mit den Handen reiben, als: denn die Haare mit Tuchern wohl zubinden, auch 24 Stunden auf den Haaren liegen lassen. Wenn die 24 Stunden vorüber, muß man die Haare fein fau: ber mit Seife und Wasser waschen, je mehr man nun die Haare wascht, je glanzender und schwarzer sie werden.

Auf eine andere Art schwarze Haare zu machen.

Mimm erstlich Galläpfel, und thue sie in eine neue Tortenpfanne, und brate sie so lange, bis sie aufspringen, und ganz durch und durch schwarz wers den, denn stosse sie ganz zu Pulver, und von diesem nimm

nimm also 3 Theile, den 4ten Theil Rupferschlag, und flar gestossener Magelein den 4ten Theil, wie auch so viel Salz I Theil. Diese Species thue in einen neuen irdenen Tiegel, gieß Waffer darauf, und laß es brav kochen, bis ein dunner Teig daraus wird; man muß es beståndig rubren, so lange es kocht. Diesen Bren lässet man nun 10 oder 12 Stunden stehen, wenn man es brauchen will, giesset man ein wenig Wasser darauf, und lässet es etwas kochen. Hernach kann es, so warm, als es zu leiden stehet. gebraucht werden. Reibe sodann den Bren in die Haare wohl ein, und binde den Kopf mit einer Serviette zu, laß es die Macht durch trocknen, den andern Tag aber wasche den Kopf mit warmen Was fer und Geife rein ab, benn, je reiner er gewaschen wird, je schmärzer die Haare werden. Wenn die Haare es auf einmal nicht annehmen wollen, so muß man es 2 mal machen.

Ein leichter, aber daben curidser Phosphorus.

Solvire Kreide in Spiritu nitri, oder, in Ermangelung dessen, im Scheidewasser, siltrire es hers nach durch Papier, und laß die Nässe auf einer tems perirten Wärme verrauchen, die übergebliebene Masterie schmiere in einen neuen irdenen Topf, und laß sie im Feuer eine Stunde lang calciniren, die die Materie glühet, alsbenn laß den Topf kalt werden, und solvire i Gran dieses Phosphori in Spiritu vini:

vini: so thun die Tropfen davon, wann etliche in ein Glas nut reinem Wasser gethan werden, (wos ben aber kein Licht senn muß,) die bekandte Probe.

Seife zu steden.

Nimm zu 40 Pfund Unschlitt 1 Tonne guter Usche, E zerbrochenen Kalk, und I Achttheil ganzen Kalk, sprenge ihn mit warmen Wasser 4 bis smal, so lange er herumgearbeitet wird, bis er sich, wie eine Erde, ballet, an, thue solches in ein Faß, und gieß siedendes Wasser darauf. bis das Faß voll ist, hernach laß es über Nacht stehen, als: denn nimm I Eymer voll, gieß es in den Kessel, und das Fett dazu, denn laß es sieden. Sollte es allenfalls steigen, so giesset man immer wieder zu, bis es, innerhalb 4 Stunden, zu einem dicken Leime gesotten. Berfahre hierben, wie es sich thun låßt, und sollte auch & Achttheil mehr genommen merden, laß es wieder 2 Stunden langsam sieden : so wird die Seife gut senn. Wann sie erkaltet ist, kann man sie ausfassen. Hiernachst ist auch zu beobachten, daß, wenn der obige Zeng gut senn soll, derselbe ein En tragen muß. Man kann es dann und wann benm Seifesieden probiren, und zwar nur ein wenig in ein Pfannchen gethan, ist nun der Zeug zu stark, so muß man Wasser zugiessen, ist er aber zu schwach, so muß man Lauge, oder Zeug, nehmen.

Das Wachs zu den Blumen zu machen.

Festlich nimmt man weiß Wachs, und läßt es zergehen, thut alsdenn 3 kleine Zuckerlösselchen Venetischen Terpentin darein. 2) nimmt man 2 toth Venetisches Vlenweiß, reibet es auf dem Reisbesteine mit Baumole, machet eine kleine Schüsselwarm, und thut das Plenweiß bis 5 Messersißen hinein, giesset weiß Wachs daran, und rühret es untereinander, alsdenn machet man es mit dem Papiere, wie man es gekernet hat.

Das rosenfarbene Wachs zu machen, das ben läßt man wieder weiß Wachs zugehen, und thut ebenfalls 3 toffel voll Terpentin darau, nimmt I Quentchen Florentiner tack, zureibet ihn mit Baumöle auf dem Reibesteine, thut 6 Gran Cars min dazu, macht eine kleine Schüssel warm, thut die Farbe hinein, giesset ein wenig weiß Wachs dars auf, aber nicht zu viel, damit die Farbe schön dunskel bleibet. Will man aber Schattirung machen, so giesset man darnach mehr weiß Wachs daran, bis sich viererlen Schattirungen zeigen.

Das blaue Wachs zu machen, nimm ein wenig vom rothen Wachse, und thue die blaue Far: be darein, alsdenn gieß etwas vom weissen Wachse darauf, und rühre es untereinander.

Das

Das yelbe Wachs zu machen, nimm Gummi guttae, zerstosse dasselbe in einem Mörsel, her: nach reibe es auf dem Steine, und thue Baumöl daran, mache eine kleine Schüssel warm, thue die Far: be hinein, giesse weiß Wachs darauf.

Das Jinnoberwachs zu machen, nimmt man 1 Loth Zinnober, und thut es in eine warme Schüssel, den Gummi guttae in das Wachs, und

schüttet es untereinander.

Das grüne Wachs zu machen, laßt gelbes Wachs zuzehen, thut auch Terpentin dazu, nehe met 1 koth distillirten Grünspan, und zureibet ihn mit Baumdle auf dem Reibesteine, thut die Farbe in eine warme Schüssel, und giesset ein wenig gelb Wachs darein. Will man aber Schattirung machen, so giesset man mehr gelb Wachs daran, bis drenerlen Schattirungen zum Vorschein kommen.

Das hellgrüne Wachs zu machen, wird ein wenig grün Wachs, und etwas gelbes genommen, ein wenig weiß Wachs darein gegossen, und untereinander gerühret. Träget man aber Verlangen, es heller zu sehen, so muß mehr weisses Wachs

darein gemischet werden.

Die Schaalee zu machen.

Milch dazu, und noch so viel Wasser, mische es unstereinander, thue, nach Gedunken, Zucker hinein, und schütte es in einen Sack, laß es hernach durch: lausen,

laufen, bis es, wie ein Brunnenwasser, aussiehet. Nach diesem koche in einem Nößeltöpschen 5 Loth Hausblase, und zwar so lange, bis es alle verkocht ist, denn seig es durch ein Tuch, und laß es kuble werden, hernach zertheile die Schaalee auf die zine nernen Teller. Willt du es roth machen, so thue et: liche Tropfen rother Farbe, 4 Löffel Hausblase, und etliche Tropfen Zimmetwasser, hinein, und rühre co Willt du es gelb machen, thue etli: untereinander. che Tropfen Saffran, und eben wieder so viel Haus: blase, darein, und rühre es wohl untereinander. Willt du es endlich auch blau machen, so darfst du nur gestossene Kornblumen, nebst hausblase, wie ben denen andern, dazu nehmen, und den Saft heraus: drücken: so bekommst du unvergleich Blau.

Zucker zu machen.

Rimm schönen weissen Zucker, nur nach Gedunzten, und tunke solchen in Wasser, setze es gleich im Unfange auf ein Kohlseuer, und laß es so lange kochen, die es anfängt zu krachen, darnach schütte etliche Tropfen Citronensaft hinein, und laß es wiesder kochen, alsdenn schmiere den Stein mit Mandelskern, schütte ihn darauf, und schlage ihn mit dem Messer, bis er dicke ist, darnach nimm ihn von dem Steine, und durcharbeite ihn. Will man ihn roth machen, so nimmt man rothe Farbe, und thut Cistronensaft darein, alsdenn giesset man es untereins ander, und versähret damit, wie mit dem weissen.

Die

Die Früchte zu machen.

Mimm I toth weissen Tragant, weiche ihr in frisches Wasser, und laß ihn über Nacht stehen, hernach vereinige damit & Pfund durchgesiehten Zucker, und I Pfund Stärke, und zwar von jedem 3 tössel voll, mische es untereinander, drücke den Tragant darein, und mache einen Teig davon, alsedem würke ihn recht sesse aus, soviel du nur kannst. Hast du etwan nicht gnug, so nimm noch mehr Stärke, und mache Früchte davon, wie du willt, laß es 3 oder 4 Tage stehen, die es harte ist, herenach nimm 5 toch Hausblase, weiche sie in ein Nößeltöpschen ein, und laß es ebenfalls über Nacht stehen, alsdenn koche sie, bis es an die Finger klebt, und endlich sein es durch, und laß es kühle werden.

Willt du Pflaumen machen, so zertheile die Hausblase in 4 Geschirre, und thue in eins einges

weichten und durchgedrückten kackmuß.

Willt du Kirschen machen, so nimm vom Teller rothe Farbe, und rühre es in die Hausblase, als: deun drücke es durch ein Läppchen, und nimm davon, was roth aussiehet.

Willt du Aspfel machen, nimm eingeweichten Saffran, thue etliche Tropfen hinein, und alsdenn die

Uepfel eingetunkt.

Willt du Abricosen machen, so mußt du meht

Saffran darein thun.

Willt du Birnen machen, so nimm geriebenen Grünspan, reibe ihn aber mit Saffranwasser auf dem Reibesteine, thue etliche Tropfen in die Haus-

blafe, und mache davon, was grun ift.

Summa:



Summarisches Verzeichniß

aller

in diesem Traktate vorkommenden Masterien und Kunststücke.

4	
Deten, zu, auf Stahl, Eisen, oder Waffen g	ag.96
Aquafort, oder stark Wasser, zu machen	ibid.
Arbeit, die erhabene, zu machen	19
Arcanum - Arcanu	62
Art, eine seine, Zinn geschwinde zu löthen,	54
- noch eine andere, fast besser zu lothen Asphaleum, den, zu verfertigen	ibid.
Augen, zu den, etwas	65
Aurum sophisticum, ein gewiffes, woraus allerh	and
Arbeit zu verfertigen	89
25	
Bein weich zu machen	47
Beitze, Auror	/ 114
- citrongelbe	ibid.
- dunkelbraune	114
- fleischfarbene	112
grune (, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	114
- hellbraune	ibid.
buchus and a second a second and a second an	/ 112 2,113
- schwarze	111

Beige,

Beite, violetblaue pag. 1	
- weisse	13
Beschreibung eines Venetischen Lackstruisses, und	
wie damit procediret wird	16
Bildern, von, zu lackiren = Bilder, schone, vom Schwefel abzugiessen, und zu	7
formiren	
- und Landschaften, so auf Rupfer gestochen	74
gar nett auf ein Glas zu bringen	78
Blut, das, ber gehauenen Wunden, oder der Nase	
leicht zu stillen	88
Bluten, das, der Nasen zu vertreiben	85
Borras, einen, zum köthen zu machen	55
5	
Daß die Erdfiche den jungen Rettigen, ober anders	1
Gartengewachsen, keinen Schaden thun	58
Daß du in Sanden Feuer tragen fannst	61
Daß eine Sache im Feuer halt, und nicht verbrennt	
Drachenbluttinctur zu machen	62
SP2	
Eisen äßen, und darauf schreiken	48
Eisenlack, der rar gehaltene, wie derfelbe gemach	
wird - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12
Eisen, kaltes, zu lothen	95
tweich zu machen	49
- zu gieffen	54
- 3m schmelzen	59
Erdfiche, daß die den jungen Rettigen, und ander	50
Gartengewächsen, keinen Schaden thun	58
Etwas, so zum Gehöre dienlich	62
Contrast to June Order Street	1,7
\$	
Farben, allerhand, wie man diefelben zum Lackiren	1
machen foll	21
Farbenremarque zur Schildfroten= und allerhani	0
andern marmorirten Arbeiten zu gebrauchen	64
16.0	WY BACK

Farbe auf das Glübewachs pa	g.52
- zum Glühewachse	SI
Feuer in Sanden tragen können	61
Fieber, alle, gewiß zu vertreiben	83
Figuren, oder Bilder, allerhand schone, vom Sol	şe .
zu giessen	74
Firnisse gent and a second second	TO
Firnis, ben bon ben Indianern erlernten, aufs &	63
ste zu machen	" 27
dessen Gebrauch	28
- der nicht poliret werden darf	65
- einen weissen, zu prapariren, der da glanze	t,
als ein Glas	26
- unverbesserlicher schwarzer =	65
den Asphaltum dazu zu verfertigen	bid.
- vortrefflicher Chinesischer	31
- weisser zu Tafeln und Gemählden	32
– welcher mit Terpentinole gemacht	66
Fleckfugeln, braune, in halbseidenen und wollen	en
Rleidern zu gebrauchen	102
- grune, in allerhand Farben halbseit	e,
ner und wollener Kleider 2c. zu gebra	
	ibid.
- schwarze, zu schwarzseidenen und wo	l=
	103
- weisse, zu allerhand Sorten seiden	
	ibid.
Früchte zu machen = =	126
G	
Gehore, zum, ift etwas dienlich	62
Gehore, zum, ist etwas dienlich = Geld, bose, wieder gut zu machen	60
Gemählde, allerhand, zu erleuchten	78
Gewehre, mit jedwedem, drennial weiter, als fon	ft,
au schiessen	85
Gipsarbeit, eine vortreffliche marmorirte, auf ho	
Tische, Säulen, u.d.gl.	68
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	gu.
prapariren	70
3	gips,

Gipsarbeit, allerlen gesprengte, zu machen

34

38

40

53

47

68

51

ibid.

ibid.

-52

5 E

56

67

47

25

ibid.

ibid.

Glanzarbeit

15 120 auf eine andere Art zu machen ibid. 115 20 Helle, eine 51 Holzarbeit, eine schone marmorirte, z. E. Tische, Säulen, Treffuren, 20. zu machen 70 eine vortreffliche, zu machen 63 Holzleim, der im Wasser halt, zu machen 20 Holzwerk, wie man allerhand desfelben lackiren soll 10 Holz zu machen, daß es nicht verbrennet 42 zu denen Farben 115 zu vergulden 52 Horn

Horn in Formen, wie Blen, zu giessen pag – so weich zu machen, daß man Bilder barein	, .
oder selbiges in Formen drucken kann	77
Hühneraugen, etwas für die, oder die fogenanntet	n
Leichdornen - 1	109
Hühnerener, allerhand erhabene Schriften und Fi	-
guren darauf zu machen	41
Hnacinth, ober Topasis, zu machen	45
3	
Im Winter eine zinnerne Schuffel in einer warmer	1
Stube auf einen Tisch anfrieren zu machen	60
Other and comments and anti-	

Ralk zu lothen	41
Kleidern, aus schwarzseidenen und wollenen, aller	
hand gelbe oder verschoffene Flecke heraus	9
gumachen gerlang en ander 2	105
Ploistor sur Klanzarheit	114
Sift oinon, momit iowoll das zerdedalelle Caul	
Meign, Morcellain, als and andere pemern	6
Gefäffe, repariret werden tonnen, zu machen	95
Rugel, eine, zu machen, daraus Siegel und Pet	2
schasste zu formiren, und damit zu drucken	45
Sunst eine gemisse, aus der Spurpathte	IIS
Kupfer, das weisse, zu machen, woraus man aller	:=
hand Arbeit verfertigen kann	92
	48
ad deaurandum aliquid i	bid.
. g	
Lack, einen schönen, mit Spiritu vini zu machen	15
- Indianischer, auf welchen man auf das subt	
leste vergulden kann	23
Lackstrniß, des weissen, Species, und wie er zu ge	116
venacy	
3 2	eace.

132 Summarisches Verzeichniß

Lackfirnif, Chi	inesisch erf	undenei	Carrie 💌	2	ற் து.25
- ein	en wohlrie	chenden	i, su mo	achen	30
1	Gebrauch	desselbe	n	3	31
- ein	en schöner	n Glan	s prase	entirer	iden.
	zu machen	· · · · ·	5		25
- ein	es Venetis	dien,	Beschrei	ibuna.	wie
	damit pro	cediret !	wird		16
bot	rtrefflicher	Chinest	(d)er	1	. 33
- we	issen, zu m	achen		-	20,21
- zui	r Schildfro	tenarbe	it	=	38.30
Läufte, die, auf	eine Art	augurich	ten, bre	loma	meis
ter, als fe	onst ordina	r, dann	it zu sch	iesten	86
reichvornen, fü	r die	1		4	100
Leim, einen vo	rtrefflichen	, zu m	achen, i	bamit	man
रीवार, हा	eine, Glaje	r, la, au	ch Met	alle, a	ieins
ander bei	refligen tal	nn	2		43
- zur Gipse	arbeit zu p	ráparir	en		70
kothen, zum, ei	ne Prapar	ation		5	57
gu, mi	t Gilber	·	1	Frank.	ibid.
Löthungen, all	lerhand gu	te	4		55
		m			
Mandelseise, fei	ine und wi	ohlriech	ende, o	uch be	noon
ote leichte	Wartser &	eiffuge	l, su ma	chen	107
marmor zu me	achen	1			24
Massa, eine schi	dne, dem F	delfenbe	ine glei	d), nac	thau=
machen	2		-		MA
Maulwürfe, die	, aus den	Wieser	n, oder i	Gärter	n, gu
pertretpen	100 10 11	2 12 1		6 2 4	TTT
Menschen, einer	n tollen, ge	ar leicht	t durch	einen g	risch
ZII CIITIFOI					84
Meßing, das, gi	oldfarbig o	inzustre	ichen	*	53
- 10 (a)	on, wie 600	10. 211 m	rachen		61
Meßingschlag, e	men, zu m	achen	2		55
Metalle, wie all	e, im Feu	er zu v	ersibern	f fc*	94
Mättel für die	rothe Ruht		1		62
Mixtur, eine, zu	i ven Spie	gein zu	madyen	6	52
Motten, die, au treiben	w Rietdern	und R	aud)we	rfe zu	
M. S. E.	3		.6		106
2000 C+ C+			9		55.56
,				31,	Nachts.

n	
Nachtlampe, curibse, die man auf 3 oder 4 Mon	ate
beständig gebrauchen kann 2c. zuzurichten p	ag.99
Ø	011
Ochsen, einen, in 4 Wochen so fett zu machen, t	a G
man solchen vor Fettigkeit kaum essen kan	nes
	11 79
P	
Papier, auf weisses, weisse Schrift zu schreiben	81
Pergamentleim, wie man benfelben machen soll	37
Phosphorum, den annoch raren und heimlichen,	
Phosphorus, ein leichter, aber daben curibser	43
Praparation, eine, zum Lothen	121
Pulver, das sympathetische, zu machen	57
A more to me	90
Dui Sun offen ein Gifter au 1	
Quickwasser, ein, Eisen zu vergulden	50
2 8 •	
Remarque berer Farben, so man zu Schildfrot	one
und allerlen andern marmorirten Arbeit	ten
gebrauchet zwie in der der der der	64
Ring, einen goldenen, zu färben, daß man bem R	in>
ge keinen Schaden thut	46
Rosenfarbe, aus, und allerhand hohen rothen F	ar=
be, alle gelbe und verschossene Flecke heraus	gue "
machen have although a language and a first	104
Noß feiste zu machen	58
Rothe Ruhr, Mittel wider solche	62
Rüben, grosse, zu bekommen	58
- susse su bekommen	ibid.
Sacha hafi sina im Como 6°44 mil ni statistica	
Sache, daß eine, im Feuer halt, und nicht verbr	
Salzgrube, eine, zu machen, daß sich viel Wild sam	57
Salzzwiebeln, junge, wie man sie setzen soll, daß	Sic 59
nicht zusammenschiessen, oder Belz werden	58
Sammet, aus, Wachsflecke zu machen	106
- den vertrockneten, wieder zu erheben	
3 3 7 6 6 6 Ga	
~ 3	LLA


134 Summarisches Verzeichniß


Sapphir zu machen s p	ag.46
Schaalee, die, zu machen	124
Scharlach, wie man aus demfelben blaue t	ind
schwarze Flecke, sie senn von Dinte, Wein,	2C.
ausmachen fann	. 99
Schildfrotenarbeit, ben der, die holzrige und Fu	
schön eben zu machen	64
Schlagloth auf Silber, ein autes	. 56
- auf Eisen zu machen	ibid.
	6.47
Schmelfgläser zu machen	47
Schnupftoback, einen vortrefflichen rothen,zu r	na=
chen de rese sed dope es recibiles	41
Schrift, eine, die keine Maus angehen, ober fre	-
wird was a grant of the same and a same	82
geheime und verborgene, die nicht ein	
der lesen kann	79
- oder Dinte, eine weisse,auf weiß Papier	
schreiben :	80
- weisse, auf weisses Papier zu schreiben	81
inclined with inclined and the state institution	0.4
Echriften zu machen, welche nicht verbrannt m	er=
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt m	er: ibid.
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt n den können - die sich nicht wohl ausra ren lassen	er: ibid.
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt n den können - die sich nicht wohl ausra ren lassen	ibid. idi; 82
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt n den können - die sich nicht wohl ausra ren lassen Schröte zu giessen	ibid. idi: 82 53
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt no den können - die sich nicht wohl ausro ren lassen Schröte zu giessen Schroote, mit, zu schiessen	ibid. idi; 82 53
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt to den können — die sich nicht wohl ausra ren lassen Schröte zu giessen Schroote, mit, zu schiessen Schüssel, eine zinnerne, im Winter in einer warn	ibid. idi; 82 53
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt no den können - die sich nicht wohl ausro ren lassen Schröte zu giessen Schroote, mit, zu schiessen	ibid. idi: 82 53 59 nen
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt met den können — die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen Schröte zu giessen Schroote, mit, zu schiessen Schüssel, eine zinnerne, im Winter in einer warn Stube auf einen Tisch anfrieren zu machen Schwindel, für den, etwaß	ibid. idi; 82 53 59 nen 60
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt to den können - die sich nicht wohl ausra ren lassen Schröte zu giessen Schrö	ibid. idi; 82 53 59 nen 60 45
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können —————————————————————————————————	ibid. ibid. 82 53 59 nen 60 45 101
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können - die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen Schröte zu giessen Schroote, mit, zu schiessen Schüssel, eine zinnerne, im Winter in einer warn Stube auf einen Tisch ansrieren zu machen Schwindel, für den, etwaß Seidenzeug, oder Strümpse, sauber zu waschen Seife zu sieden Seiftugeln, zwenerlen Sorten gute, seine und wa	ibid. ibid. 82 53 59 nen 60 45 101
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können —————————————————————————————————	ibid. idi; 82 53 59 nen 60 45 101 122 6 = 108
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können - die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen en lassen Schröte zu giessen Schröte zu siessen Schröte zu giessen Schrö	er; ibid. 82 53 59 nen 60 45 101 122 06 =
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können —————————————————————————————————	er; ibid. di; 82 53 59 nen 60 45 101 122 0hl= 54 hig
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können - die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen en lassen en lassen Echröte zu giessen Echroote, mit, zu schiessen Echroote,	ibid. idi; 82 53 59 nen 60 45 101 122 6 = 108 54
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt we den können — die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen Schröte zu giessen Schröte zu giess	ibid. idi; 82 53 59 101 102 60 45 101 122 61 76 57
Schriften zu machen, welche nicht verbrannt werden können - die sich nicht wohl ausraten lassen ren lassen en lassen en lassen Echröte zu giessen Echroote, mit, zu schiessen Echroote,	ibid. idi; 82 53 59 nen 60 45 101 122 6 = 108 54

Eilber und Gold schreiben pag.48
Gilber und Meßingschlagloth, ein gut, zu machen 56
Silver, wie alles, welches probmäßig ist, weiß ges
sotten wird
Spiegelmirtur, eine überaus schöne 60
Ctahl zu harten
T
Tafellichter, fünstliche, die schöner, als Wachslichter,
sind, und sparsam brennen, zu machen 97
- mit holzernem Drathe, die 16 bis 18
Stunden, ohne ju puten, brennen, ju ma-
chen in the second of the seco
- dazu weder Wachs, noch Talk, oder an-
dere Fettigkeit, kommt, ze. zu machen ibid.
Taffente, aus grunem, oder Damaste, allerhand blaue
und verschossene Flecke auszumachen 103
Could divine mid States in the Colors of the Color
ringsten darinne gewesen,20. 82
ringsten darinne gewesen, 20. Serpentins, des, Zubereitung \$ 36
Tressen, golds und filberne, rein und sauber zu was
schen significant and participation in the second s
- silberne, gestickte Rleider, Perlen, oder Dia-
manten, und allerhand Juwelen, trocken,
rein und sauber zu machen 101
Trippel, der klein gestossene, wie derselbe zum Lackis
ware a of the secret to subject the second
Türkis zu machen = 46
11
Ungeziefer, allerhand, als Maufe, Ratten, Rafer,2c.
and the second of the second o
12 mile and the set to the second to
universaldaljam, einen,zu machen . 87
Danas Camaria and Circumstan
Verguldewasser auf Eisen zu machen 49
Violet, aus, oder Purpur, blaue, oder graue, alle olive
Farben seidener Zeuge zc. auszumachen 104
100
Wachs, das, zu den Blumen zu machen 123
Wasche, aus weisser, Dinte, Obst., Wein=, Stock= oder
Moderflecke, auszumachen 100
Waffens

136 Summ. Verzeichniß aller Aunstst.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Maffensalbe, die, zu machen pag.	TIO
Maffer, das funftliche, verborgene Schriften dam	it
zu machen	
- ein gutes, für Rupfer, oder Finnen, und a	1/9
Landon Starter, bott Stiller, till a	12
lerhand Ausschlag 20. zu machen	
- ein, womit man vergulden kann,zu machen	49
Wassersirniß, welchen man nur ben Mahler- un	D
Wasserfarben gebrauchen fann.	67
Wenn man groffe Zwiebeln haben will	57
Wie die Holzrige und Jugen ben der Schildfroter	15
arbeit schön eben gemacht werden können	64
Wie man es maden muß, wenn man in marmori	11%
ter Arbeit schone Figuren prapariren will	72
Wie man junge Salzzwiebeln feten foll, daß fie nich	14.
zusammenschiessen, und Belz werden	_
Mie mannaginta complita & Enlar - Dan Manan	58
Wie marmorirte gemablte Caulen, ober Ppram	[s
den, an der Farbe dem Kupfer ähnlich zu m	a=
chen de la company de la compa	72
Minter, im, eine zinnerne Schuffel in einer warme	n
Stube auf einen Tisch anfrieren zu machen	60
Würmer,schwarze und weisse, aus dem Korne zu ver	r=
treiben de la	
* * *	
Zahnpulver, kostbare, zwegerlen Gorten für Kal	Es
oder Brandweinstein, Scharbock und Munt)=
fäule 2c. zu machen	108
Zahnschmerzen, die, gewiß und mit leichter Muß	ie
zu vertreiben	81
Beuge, aus feibenem, oder Cammet, allerhand Fettig	IS IS
feiten und Wagenschmiere mit einem Spir	
the first and the second secon	
	105
Zinngefäß zu vergulden	49
Zinn geschwinde zu lothen, eine feine Art	54
	bid.
- wie Silber, zu arbeiten	60
Rubereitung des Terventins =	36
	125
Quilibrie was a series of the Gallace will	443
Interest, wenn man arone baven win	-
Zwiebeln, wenn man grosse haben will	57





NYP 92/1/ bet miss on emillely. Tils silfer. 9/92 \$ MLX = #5951 3PECIAL 93-8 3154 THE SETTY OF MER LIBRATT

A MAINTENANT OF THE STATE OF TH

